

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 900110552-0
 CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS
 Dirección CRA 70B N° 64D-16 AV CRA 70 N°64D-27 CLL
 Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha	2026/02/13 09:11:07	Propietario	ROBAYO MORENO ORLANDO	CC.(X) NIT.()	No.11381705
Dirección	BOGOTÁ	Teléfono	3192078464	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Placa	NOY329	Modelo	2025	Servicio	Publico
No. de licencia de tránsito	10032441414	Fecha Matricula	2024-08-06	Clase	CAMIONETA
No. Motor	J759Q287120	VIN	9FBHJD205SM931256	Marca	RENAULT
				Linea	DUSTER
				Kilometraje	71480
				Número de sillas	5
				Color	BLANCO
				Combustible	GAS_GASOLINA
				Cilindr	1598



Suspensión

Delantera Izquierda	82.0	Delantera Derecha	72.0	Trasera Izquierda	67.0	Trasera Derecha	70.0	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
68.3	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2487	4155	N	Eje 1 Derecho	2916	4087	N	14.7	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1848	2754	N	Eje 2 Derecho	2027	2587	N	8.83	30	%
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30	%	
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30	%	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30	%	

Desviación Lateral

Eje 1	-4.70	Eje 2	-10.5*	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/- 10.0	Unidad	m/km
-------	-------	-------	--------	-------	--	-------	--	-------	--	-----------------	--------	------

Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G1	Especios	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE
			G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE
			G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE
			G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE
			G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE
			G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE
			G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE
			G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE
			G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE
			G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE
			G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE
			G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE
			G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE

REVISION PREVENTIVA

G7	Eje 5 Rln Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 1 Rln Izquierdo	CUMPLE
G9	Eje 1 Rln Derecho	CUMPLE
G10	Eje 2 Rln Izquierdo	CUMPLE
G11	Eje 3 Rln Derecho	CUMPLE
G12	Eje 4 Rln Izquierdo	CUMPLE
G13	Eje 4 Rln Derecho	CUMPLE
G14	Eje 5 Rln Izquierdo	CUMPLE
G15	Eje 5 Rln Derecho	CUMPLE
G16	Eje 5 Rln Izquierdo	CUMPLE
G17	Lanteras y Focos	CUMPLE
G18	Tapicería	CUMPLE
G19	Cajonera	CUMPLE
G20	Caja de dirección	CUMPLE
G21	Terminales	CUMPLE
G22	Barras Antitas	CUMPLE
G23	Batería	CUMPLE
G24	Rines	CUMPLE
G25	Promedio de distancia	CUMPLE
G26	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1 CARROCERIA
G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD


G5 SISTEMA ELÉCTRICO
G6 EQUIPO DE CARRETERA
G7 LLANTAS
G8 RINES

G9 ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10 SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11 CHASIS
G12 DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Atn Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relacion los resultados de la RTMyEC oficial.



Desviación lateral para los demás ejes superior a +/10 mm

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ALDANA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA