

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00020271-2510



CDA BOGOTÁ S.A.S.  
NIT 900254447-3  
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20  
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27  
Sur Tel 2037652  
BOGOTÁ

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA: 2025-10-23  
Nombre o razón social: GUTIERREZ TRUJILLO NIDIA  
Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 26471148  
Dirección: CALLE 11B BIS A 78 24  
Teléfono: 3125220915  
Ciudad: BOGOTÁ  
Departamento: DISTRITO CAPITAL

## DATOS DEL VEHICULO

Placa: JTQ019  
Marca: FOTON  
Linea: BJ6425MD32A-AA  
Clase: CAMIONETA  
Modelo: 2021  
Cilindraje: 1206  
Kilometraje: 149490  
Servicio: PUBLICO  
No Licencia Tránsito: 10022369620  
Combustible: GASOLINA - GAS  
Color: BLANCO  
Empresa:  
Conductor: GUTIERREZ TRUJILLO NIDIA



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor 55	Delantera Derecha	Valor 45	Trasera Izquierda	Valor 60	Trasera Derecha	Valor 43	Mínimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
52,6	50	%	Eje 1 Izquierdo	1983	2874	N	Eje 1 Derecho	1757	2815	N	11,4	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1884	4091	N	Eje 2 Derecho	1629	3993	N	13,5	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad											
19,2	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral													
Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3		Eje 4		Eje 5	Máximo ± 10	Unidad (m/km)			

## ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Asco General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Sopletes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceola	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Letonera y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

## RESULTADO : APROBADO

### NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		6,55
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,69	4,73
Eje 2	6,12	6,08

## NOTA

EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES. ADEMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA