

## RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

**RUEDE SEGURO** CDA RUELDE SEGURO LTDA. NIT: 900170215  
Calle 13 No 43-02, BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ)  
TEL: 7450298

#### A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de prueba 2025-10-23	Nombre o razón social GERMAN DARIO ROJAS FRANCO			Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 79456224		
Dirección CR 69 D N 4 28 SUR		Teléfono 2222222	Ciudad Bogota, d.c.		Departamento Bogota	
3. DATOS DEL VEHICULO						
Placa KSK633	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster	
Modelo 2022	No. de licencia de transito 10024954168	Fecha Matrícula 2021-12-30	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD200NM052560	
No. Motor A452D002832	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 55394	Número de Sillas 3	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)

8. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

#### 4. Emisiones Auditivas

### 5. Interacted inclusions to the human brain

## 6. Suma de la intensidad de todas las luces

### 7. Suspensión (si aplica)

7. Suspension (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
79.30		89.60		79.60		75.80		40	%

## 8. Frenos

## 9. Desviación lateral

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Máximo +/- 10 Unidad m/km

**10. Dispositivos de cobro (si aplica)**

Referencia comercial de la llanta Error en distancia % Error en tiempo % Máximo Unidad %

## 11. Emisiones de gases

#### 11.a Vehículos con ciclo OTTO

### 11 b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Tiempo de ciclos a alcanzar (Operación)								Unidad
		Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	
60	60	0%		0%		0%		0%		%

**G. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%			X
Total			0	1

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

**D.1 DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

**Nota:** **Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

**Defectos Tipo B:** Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

**CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN**APROBADO: SI NO **NUMERO DE CONSECUATIVO DE LA INSPECCION**

292097

**F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES**

Eje1 derecha 1 4 32mm , Eje2 derecha 1 4.78mm , Eje1 izquierda 1 4.78mm , Eje2 izquierda 1 4.25mm ; Llanta de repuesto 3 77mm



2025-10-23 KSK633 14:58



2025-10-23 KSK633 14:58

Fin del informe

**G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

Sergio Andres Moreno Sanchez

**H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA**

Francisco Julian Murcia Luque [Inspección sensorial motor], Francisco Julian Murcia Luque [Tercera placa], Francisco Julian Murcia Luque [Foto trasera], Francisco Julian Murcia Luque [Profundidad de labrado], Francisco Julian Murcia Luque [Foto de delantera], William Orial Rangel Moreno [Alineación, peso, suspensión y frenos], Francisco Julian Murcia Luque [Inspección sensorial interior], Francisco Julian Murcia Luque [Inspección sensorial inferior], Francisco Julian Murcia Luque [Inspección sensorial exterior].

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES**