




CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO GARANTÍA RENTING COLOMBIA



RED DE SERVICIOS CONFIABLE

FECHA	31	7	2025	ORDEN	17808	PLACA	LTL474
NIVEL DE COMBUSTIBLE				KM	71.123	VEHÍCULO	ALASKAN
Ingreso a taller	4/4	3/4	2/4	1/4	SERVICIO	4333144	
Salida taller	4/4	3/4	2/4	1/4			

N°	INSPECCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES	N°	INSPECCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
		☒	☒				☒	☒	
1	Luces	☒	☒		9	Embrague	☒	☒	
2	Niveles	☒	☒		10	Pito	☒	☒	
3	Extintor	☒	☒		11	Emergencia	☒	☒	
4	Botiquín	☒	☒		12	Espejos	☒	☒	
5	Plumillas	☒	☒		14	Aire Acond.	☒	☒	
6	Batería	☒	☒		15	Testigos	☒	☒	
8	Correas	☒	☒		16	Cinturones	☒	☒	

INSPECCIÓN DE SISTEMA DE FRENOS				ESTADO		INSPECCIÓN LLANTAS		ESTADO DE DOCUMENTOS	
N°	PARTE	PROFUNDIDAD	☒	☒		POS	PROFUN		
18	Pastillas delanteras	NOVENA	DER			DD	47	RTM	VENIMIENTOS
19	Pastillas traseras	100	DER			DI	48	SOAT	VENIMIENTOS
20	Bandas traseras	7 M	DER			TD	49	MATRICULA	USCATEL VEHICULO
21	Líquido de frenos	bueno				TI	97	DD: DELANTERA DERECHA DI: DELANTERA IZQUIERDA TD: TRASERA DERECHA TI: TRASERA IZQUIERDA	

N°	SOLICITUD DEL USUARIO Y NOVEDADES EVIDENCIADAS	REPARADO		OBSERVACIONES
		☒	☒	
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	☒	ACEITE Y FILTRO
2	FRECUENCIA 10000.	☒	☒	OK
3	BUJES DE TIJERA INFERIOR REVENTADOS Y NO DA ALINEACION	☒	☒	buenos
4	RV FRENOS EMERGENCIA MUY LARGA	☒	☒	mantenimiento y tocar
5	CORREAS DE AIRE ACONDICIONADO CHILLANDO	☒	☒	cambio de correas
6	RUIDO EN EL PEDAL DE CLUTCH	☒	☒	tocar
7	LUBRICAR	☒	☒	se realiza
8	reparacion de diferencial	☒	☒	traser
9	cambio de aceite	☒	☒	diferenciales
10	lavado de inyectores	☒	☒	
11		☒	☒	Se realiza alineación. Alineación OK.
12	cambio de buchas	☒	☒	bucha estabilizadora

OBSERVACIONES ADICIONALES	El vehículo si da alineación.
---------------------------	-------------------------------

ALEJANDRO LONDOÑO

Nombre Asesor

TMOB

Nombre Técnico
Emanuel Ospina.

x 8106.770.

Nombre Usuario