





Network: 3 may 2025 8:34:13 a. m. GMT-05:00
4°9'26.351"N 73°37'55.7"W
Remarks: simon Tafur Hernández JYO 937 Castilla la nueva meta




Network: 3 may 2025 9:33:59 a. m. GMT-05:00
4°9'26.697"N 73°37'55.761"W
Remark: simon Tafur Hernández JYO 937



Network: 3 may 2025 9:42:43 a. m. GMT-05:00
4°9'26.352"N 73°37'55.698"W
Remark: simon Tafur Hernández JYO 937




Network: 3 may 2025 10:24:35 a. m. GMT-05:00
4°9'22.919"N 73°37'50.249"W
Remark: simon Tafur Hernández JYO 937





Network: 3 may 2025 10:28:29 a. m. GMT-05:00
4°9'24.084"N 73°37'52.899"W
Remark: simon Tafur Hernández JYO 937



Network: 3 may 2025 10:35:22 a. m. GMT-05:00
4°9'26.743"N 73°37'55.699"W
Remark: simon Tafur Hernández JYO 937



Network: 3 may 2025 10:35:00 a. m. GMT-05:00
4°9'26.727"N 73°37'55.795"W
Remark: simon Tafur Hernández JYO 937




Network: 3 may 2025 10:52:04 a. m. GMT-05:00
4°9'26.634"N 73°37'55.77"W
Remark: simon Tafur Hernández JYO 937

- Paso 1: Desmonte la tuerca superior de dirección. De este modo tener acceso total al primer muelle.
- Paso 2: Desmonte los tornillos de dirección. De este modo tener acceso total al primer muelle.
- Paso 3: Desmonte los pernos superiores de la montura.
- Paso 4: Desmonte con cuidado los pasadores de montura (verifique lubricación).
- Paso 5: Desmonte las pastillas actuales.
- Paso 6: Verifique el estado de los discos de freno, si observa surcos o desgaste, realice la rectificación o el reemplazo si es el caso.
- Paso 7: Instale las nuevas pastillas KMX friction.
- Paso 8: Monte los elementos de nuevo según el orden que los desmonta.
- Paso 9: Sujete sea oprimido el pedal de freno varias veces para purgar el sistema hidráulico de accionamiento.

RECOMENDACIONES


1. Verifique la lubricación de los pasadores de caliper y los sellos, si los pasadores de caliper no están bien lubricados, además están torcidos y los sellos de caucho están deteriorados, esto afectará el funcionamiento de las pastillas, ocasionando un desgaste irregular en el material de fricción.
2. Verifique el estado del caliper y los pistones de caliper. Si las pastillas se accionan de manera irregular, flexa la guilina de la pastilla, ocasionando grietas en el material de fricción.
3. Mantenga limpio y ordenado el área de trabajo. Material particulado incrustado en el sistema de freno, afectará la perfecta operación.

LEA COMPLETAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR ESTE PRODUCTO.
 ANTE CUALQUIER DUDA SUSPENDA EL TRABAJO Y CONSULTE A SU ASESOR KMX.



Network: 3 may 2025 10:51:54 a. m. GMT-05:00
 4°9'26.164"N 73°37'55.061"W
 Remark: simon Tafur Hernández JYO 937





Network: 3 may 2025 11:22:56 a. m. GMT-05:00
4°9'25.834"N 73°37'54.352"W
Remark: simon Tafur Hernández JYO 937