

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

**CDA** VASQUEZ COBO, NIT 900576533-0 Av 28 # 28Norte-37, CALI (VALLE DEL CAUCA) TEL: 3799618

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2024-01-25	Nombre o razón OSCAR MAURICIO CARABALI NARANJO	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 94491484	
Dirección MANZANA 20 CASA 54	Teléfono 1000000	Ciudad Cali	Departamento Valle del cauca
DATOS DEL VEHICULO			
Placa ETK497	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta
Modelo 2023	No. de licencia de tránsito 10026742850	Fecha Matricula 2022-07-28	Marca Renault
No. Motor J759Q 120940	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 85116
		Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )
			Blindaje SI ( ) NO (X)



2024-01-25 ETK497 14:19



2024-01-25 ETK497 14:24

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	47.50		59.90		42.20		59.60
						Minimo	Unidad
						40	%

Frenos														
Eficacia total	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad		Eje 1 izquierdo	2374.00	3750.00	N	Eje 1 Derecho	2529.00	3677.00	N	6.13	30	%
				Eje 2 izquierdo	1280.00	2792.00	N	Eje 2 Derecho	1226.00	2537.00	N	4.06	30	%
				Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
				Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
				Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad	
-0.40	5.05				10	m/km	


Inspección Visual					
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Ventanas	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Especjos	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Lanteras y Pintura	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Piso	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Boliquin	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI** X **NO**     
 COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**   

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.29	
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	2.38	2.67
Eje2	3.41	3.04

  
 NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

**CEK SOL ARROYO**

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.  
 Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión Técnica Mecánica)