

R.O: 0246360

Cliente: José Luis Carvajal

Vehículo: RENAULT DUSTER 2024
1600 / LXS704

Placas: LXS704

km: 67313





REVISION GENERAL

Elementos Revisados



-  134 Buen estado
-  0 Riesgo bajo
-  0 Riesgo medio
-  0 Riesgo alto

Resultados por Sistema y Subsistema:

Direccion y suspension

-  Direccion
-  Llantas
-  Suspension trasera
-  Suspension delantera

Transmision

-  Transmision
-  Caja de velocidades






Frenos

-  General frenos




Aire acondicionado

-  Aire acondicionado


Motor

-  Mecanica motor
-  Refrigeracion
-  Admision
-  Electronica motor
-  Alimentacion de combustible



Electrico

-  Ignicion y suministro
-  Luces traseras
-  Luces delanteras

Consumibles

-  Consumibles






Carroceria

-  Carroceria trasera y trasera izquierda
-  Carroceria delantera y delantera izquierda



Resultados Detallados:

42 Direccion y suspension



9 Direccion














Componente	Evaluación	Servicios Correctivos
 Aceite caja direccion	Nivel líquido - Normal (Medición de nivel)	
 Brazo axial	Ajuste - Sin movimiento (Torsión)	
 Rodamiento delantero	Estado fisico - Buen estado (Visual)	
 Terminal de direccion	Ajuste - Sin movimiento (Torsión)	
 Empaquetadura caja direccion hidraulica	Estado - Buen Estado (Prueba de estado)	
 Bomba de direccion hidraulica (licuadora)	Sellado - Sin fuga (Visual)	

10 Llantas

Componente	Evaluación	Servicios Correctivos
 Llanta de repuesto	Grosor - Buen estado, Desgaste moderado (Visual)	
 Juego llantas (4 piezas)	Grosor - Buen estado, Desgaste moderado (Visual)	

9 Suspension trasera

Componente	Evaluación	Servicios Correctivos
 Amortiguadores traseros	Estado fisico - Buen estado (Visual)	
 Espiral amortiguador trasero	Estado fisico - Buen estado (Visual)	

 Guardapolvo amortiguador trasero	Estado físico - Buen estado (Visual)	
 Soporte amortiguador trasero	Ajuste - Sin Movimiento (Movimiento)	
 Goma de rebote trasera	Estado físico - Buen estado (Visual)	
 Muneco (tirante) barra estabilizadora trasera	Estado físico - Buen estado (Visual)	
 Buje central barra estabilizadora trasera	Estado físico - Buen estado (Visual)	
 Buje extremo barra estabilizadora trasera	Estado físico - Buen estado (Visual)	
 Rodamiento trasero	Ajuste - Sin movimiento (Torsión)	
14 Suspension delantera		
Componente	Evaluación	Servicios Correctivos
 Amortiguadores delanteros	Estado físico - Buen estado (Visual)	
 Espiral amortiguador delantero	Estado físico - Buen estado (Visual)	
 Guardapolvo amortiguador delantero	Estado físico - Buen estado (Visual)	
 Soporte amortiguador delantero	Ajuste - Sin Movimiento (Movimiento)	
 Tope amortiguador delantero	Estado físico - Buen estado (Visual)	
 Buje central barra estabilizadora delantera	Estado físico - Buen estado (Visual)	

 Buje extremo barra estabilizadora delantera	Estado fisico - Buen estado (Visual)
 Muneco (tirante) barra estabilizadora delantera	Estado fisico - Buen estado (Visual)
 Rotula delantera inferior	Ajuste - Sin movimiento (Torsión)
 Rotula delantera superior	Ajuste - Sin movimiento (Torsión)
 Tijera inferior delantera	Estado fisico - Buen estado (Visual)
 Tijera superior delantera	Estado fisico - Buen estado (Visual)
 Kit bujes de tijera delantera (superior)	Estado fisico - Buen estado (Visual)
 Kit bujes de tijera delantera (inferior)	Estado fisico - Buen estado (Visual)

42 Motor













18 Mecanica motor

Componente	Evaluación	Servicios Correctivos
 Aceite de motor	Nivel líquido - Normal (Medición de nivel)	
 Tapon eje de levas	Sellado - Sin fuga (Visual)	
 Empaque precarter motor	Sellado - Sin fuga (Visual)	
 Empaque tapa valvulas	Sellado - Sin fuga (Visual)	
 Empaque de retencion de bujias	Sellado - Sin fuga (Visual)	

👍 Tapa llenado aceite motor	Sellado - Sin fuga (Visual)
👍 Tapa reparticion	Estado físico - Buen estado (Visual)
👍 Tapon carter motor	Sellado - Sin fuga (Visual)
👍 Manguera de enfriador de aceite motor	Sellado - Sin fuga (Visual)
👍 Empaque tapa reparticion	Estado - Buen Estado (Prueba de estado)
👍 Soporte motor superior derecho	Estado - Buen Estado (Visual)
👍 Empaque carter motor	Sellado - Sin fuga (Visual)
👍 Filtro de aceite	Sellado - Sin fuga (Visual)
👍 Reten delantero ciguenal (polea)	Sellado - Sin fuga (Visual)
👍 Reten trasero ciguenal (volante)	Sellado - Sin fuga (Visual)

15 Refrigeracion

Componente	Evaluación	Servicios Correctivos
👍 Base termostato	Sellado - Sin fuga (Visual)	
👍 Bomba de agua	Sellado - Sin fuga (Visual)	
👍 Deposito anticongelante motor	Sellado - Sin fuga (Visual)	
👍 Manguera de calefaccion	Sellado - Sin fuga (Visual)	
👍 Manguera superior radiador	Sellado - Sin fuga (Visual)	



 Radiador refrigeracion	Sellado - Sin fuga (Visual)	
 Anticongelante de motor	Nivel líquido - Normal (Medición de nivel)	
 Tapa deposito refrigerante	Estado físico - Buen estado (Visual)	
 Abrazaderas de mangueras de base de termostato	Ajuste - Buen estado (Visual)	
 Manguera (tubo) base termostato	Sellado - Sin fuga (Visual)	
 (t) manguera de enfriador de aceite motor	Sellado - Sin fuga (Visual)	
 Manguera inferior radiador	Sellado - Sin fuga (Visual)	
2 Admision		
Componente	Evaluación	Servicios Correctivos
 Filtro de aire	Limpieza - Buen estado (Visual)	
 Manguera cuerpo de aceleracion	Sellado - Sin fuga (Visual)	
6 Electronica motor		
Componente	Evaluación	Servicios Correctivos
 Sensor de presion de aceite (pera)	Sellado - Sin fuga (Visual)	
 Sensor temperatura refrigerante culata	Sellado - Sin fuga (Visual)	
1 Alimentacion de combustible		
Componente	Evaluación	Servicios Correctivos
 Combustible	Fugas - Sin fuga (Estanquidad)	

8 Transmision

6 Transmision

Componente	Evaluación	Servicios Correctivos
 Aceite de transmision atf	Nivel líquido - Normal (Medición de nivel)	
 Manguera enfriador caja velocidades	Sellado - Sin fuga (Visual)	
 Guardapolvo eje lado caja delantero derecho	Estado físico - Buen estado (Visual)	
 Guardapolvo eje lado caja delantero izquierdo	Estado físico - Buen estado (Visual)	
 Guardapolvo eje lado rueda delantero izquierdo	Estado físico - Buen estado (Visual)	
 Guardapolvo eje lado rueda delantero derecho	Estado físico - Buen estado (Visual)	

2 Caja de velocidades

Componente	Evaluación	Servicios Correctivos
 Manguera de embrague	Sellado - Sin fuga (Visual)	
 Caja de transmision	Fugas - Sin fuga (Estanquidad)	






13 Electrico

3 Ignicion y suministro






Componente	Evaluación	Servicios Correctivos
------------	------------	-----------------------

 Bateria Nivel liquido - Normal (Medición de nivel de líquido)

5 Luces traseras

Componente	Evaluación	Servicios Correctivos
 Bombillo stop (luz de freno)	Funcionamiento - Funciona (Encendido)	
 Bombillo stop (luz de posicion)	Funcionamiento - Funciona (Encendido)	
 Bombillo stop (luz de reversa)	Funcionamiento - Funciona (Encendido)	
 Bombillo stop (luz direccional)	Funcionamiento - Funciona (Encendido)	
 Bombillo luz placa	Funcionamiento - Funciona (Encendido)	











5 Luces delanteras

Componente	Evaluación	Servicios Correctivos
 Foco anti-niebla	Funcionamiento - Funciona (Encendido)	
 Bombillo farola (luces altas)	Funcionamiento - Funciona (Encendido)	
 Bombillo farola (luz media)	Funcionamiento - Funciona (Encendido)	
 Bombillo farola - direccional	Funcionamiento - Funciona (Encendido)	
 Bombillo luz techo	Funcionamiento - Funciona (Encendido)	



19 Frenos

19 General frenos

Componente	Evaluación	Servicios Correctivos
------------	------------	-----------------------




 Bomba de freno	Sellado - Sin fuga (Visual)
 Líquido de frenos	Humedad - Normal (Medición de la humedad)
 Bandas de freno traseras	ESTADO FISICO - Buen estado (Visual)
 Campanas de freno traseras	Estado físico - Buen estado (Visual)
 Cilindros de rueda traseros (bombin de freno)	Estado físico - Buen estado (Visual)
 Discos de freno traseros	Estado físico - Buen estado (Visual)
 Pastillas traseras	Estado físico - Buen estado (Visual)
 Discos de freno delanteros	Estado físico - Buen estado (Visual)
 Pastillas delanteras	Estado físico - Buen estado (Visual)
 Manguera de frenos delanteros	Sellado - Sin fuga (Visual)

2 Consumibles

Componente	Evaluación	Servicios Correctivos
 Líquido limpiavidrios	Nivel líquido - Normal (Medición de nivel)	
 Birlo (tuerca) de rueda	Estado físico - Buen estado (Visual)	


4 Aire acondicionado

4 Aire acondicionado


Componente	Evaluación	Servicios Correctivos
 Radiador calefaccion (aire acondicionado)	Funcionamiento - Si enfria, Si calienta (Accionamiento)	
 Filtro de aire acondicionado	Limpieza - Buen estado (Visual)	
 Compresor (motor) aire acondicionado	Funcionamiento - Si enfria (Accionamiento)	

2 Carrocería

1 Carrocería trasera y trasera izquierda

Componente	Evaluación	Servicios Correctivos
 Plumilla trasera	FUNCIONAMIENTO - Si funciona (Accionamiento)	

1 Carrocería delantera y delantera izquierda

Componente	Evaluación	Servicios Correctivos
 Plumillas delanteras (par)	ESTADO FISICO - Bueno (Funcionamiento)	