

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA




CDA TECNOSABANA S.A.S.
Autopista Medellín km 1.5, Cota, Cundinamarca
NIT 900.015.303 Tel. 83009209 Cel. 3132368795

No B 0004975
Fecha Revisión
15/06/2021

PLACA: WLQ121	CLASE: BUSETA	MARCA: HYUNDAI	LÍNEA: COUNTY
KILOMETRAJE: 88767	MODELO: 2015	CILINDRAJE: 3907	COLOR: BLANCO
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: D4DDEJ577507	VIN: KMJHG17PPFC065061	CHASIS: KMJHG17PPFC065061
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:	Poliza BOAT: 3420121000753	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA	
Certificado: 151767718	Fec.Exp: 10/02/2021	Fec.Ven: 10/02/2022	Fec.Exp: 08/02/2021
Empresa: METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453	Fec.Ven: 08/02/2022		
Propietario: METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453	Dirección: BOGOTA **		
Conductor: GILBERTO F. GUZMAN C.C. 80504475	Dirección: BOGOTA **		

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	☒	Rines Traseros	☒
Bajas	☒	Esparpagos y Tuercas	☒
Medias Delanteras	☒	Llanta de repuesto	☒
Medias Traseras	☒	FUGAS	☒
Freno	☒	Sistema de dirección	☒
Placa	☒	Acetate de motor	☒
Reversa	☒	Válvula caja	☒
Direccional Izquierda	☒	Válvula Transmisión	☒
Direccional Derecha	☒	Líquido De Frenos	☒
Parqueo	☒	Líquido Refrigerante	☒
Interna	☒	Combustible	☒
Gradas	☒	Aire	☒
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	☒
Limpia Parabrisas	☒	MOTOR	☒
Tapicería	☒	Tapa De Aceite	☒
Tapa Motor	☒	Varilla Medida Aceite	☒
Sillero	☒	Nivel De Aceite	☒
Cinturones de seguridad	☒	Ventilador	☒
Gradas	☒	Radiador	☒
Pedales	☒	Filtro Combustible	☒
Tapa Combustible	☒	Correas-Mangueras	☒
Puerta	☒	CARDAN	☒
Pasa Manos	☒	Crucetas	☒
Timbre	☒	Uniones	☒
Vidrios	☒	Cadena o soportes de desprendimiento	☒
Parabrisas Posterior	☒	TRANSMISION	☒
Ventanillas	☒	Embragues	☒
Salida De Emergencia	☒	Caja De Velocidades	☒
Escotillas	☒	ESTADO CARROCERIA	☒
Martillos	☒	Pintura General	☒
Dispositivo de velocidad	☒	Chapas Puertas	☒
SISTEMA RODAMIENTO	☒	Parachoques	☒
Llantas Delanteras	☒	Capot	☒
Llantas Traseras	☒	IDENTIFICACION	☒
Rines Delanteros	☒	Retrovisor Interior	☒
		Retrovisor Derecho	☒

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1		Eje 2				Eje 3					
Rueda De Repuesto		7.9		Izquierdo		Derecho		Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
				10.4		11.4		2.3	2.6	10.3	9.6				
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio		Máximo	Unidad	
	50	%	Eje 1 Izquierdo			N	Eje 1 Derecho			N			30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo			N	Eje 2 Derecho			N			30	%	
	18	%	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			30	%	
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			30	%	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			30	%	
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad m/Km			
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%		%				%



Observaciones:

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 15/08/2021

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA
Gilberto Lopez
80.504 475

CDA RESPONSABLE
TecnoSabana
Res. 301, Avenida Nacional, 50
Nit: 900.945.344-0
APROBADO
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios, responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.