



CDA MI CARRERA EXPRESS
 NIT: 900755392
 AV 8 N 44 - 16
 Tel: 3114644887
 BOGOTÁ - Distrito Capital
 micarreraexpress@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

| | | |
|--|---|--|
| Fecha de prueba 2021-07-08 13:15:55 | Nombre o Razón social CAV TRANSPORTE Y TURISMO SAS | Documento de Identidad CC() NIT(X) No: 901095257 |
| Dirección CR 1 A 39 C 20 SUR | Teléfono fijo o Número de Celular 3212849037 | Ciudad BOGOTÁ |
| Correo Electrónico | | Departamento Distrito Capital |

3. DATOS DEL VEHÍCULO

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------|
| Placa UPQ023 | País COLOMBIA | Servicio Público | Clase BUS | Marca HYUNDAI | Línea COUNTY |
| Modelo 2007 | Número de licencia de tránsito 10021626451 | Fecha de matrícula 2007-02-06 | Color BLANCO | Combustible / Propulsión Diesel | VIN o Chasis |
| No de motor D4DB6298021 | Tipo motor Diésel | Cilindraje (cm³) (si aplica) 3907 | Kilometraje NO FUNCIONAL | Número de pasajeros (sin incluir conductor) 22 | Blindaje SI () NO (X) |
| Potencia (si aplica) | Tipo de Carrocería SIN CARROCERÍA | Fecha vencimiento SOAT 1 | Conversión GNV SI () NO () N/A (X) | Fecha Vencimiento GNV 1 | |

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

| C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA. | | | | |
|--|-------------|-------|-----------------|---|
| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
| | | | A | B |
| TOTAL | | | | |

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

| D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL | | | | |
|--|-------------|-------|-----------------|---|
| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
| | | | A | B |
| TOTAL | | | | |

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

| AUTOMOVILÍSTICA | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|---|
| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
| | | | A | B |
| TOTAL | | | | |

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

| | Eje 1 (mm) | Eje 2 (mm) | Eje 3 (mm) | Eje 4 (mm) | Eje 5 (mm) | Repuesto (mm) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| IZQUIERDA | | | | | | |
| DERECHA | | | | | | |

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

| | |
|---|--|
| APROBADO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo) | |
| APROBADO: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

| | Eje 1 (psi) | Eje 2 (psi) | Eje 3 (psi) | Eje 4 (psi) | Eje 5 (psi) | Repuesto (psi) |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| IZQUIERDA | | | | | | |
| DERECHA | | | | | | |

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

| NOMBRE | MARCA | SERIAL | REFERENCIA | # SERIE BANCO | PEP | LTOE |
|--------|-------|--------|------------|---------------|-----|------|
|--------|-------|--------|------------|---------------|-----|------|

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

| PRUEBA | INSPECTOR |
|--------|-------------------------------|
| CAMARA | JUAN SEBASTIAN BARRAGAN DUQUE |
| VISUAL | JUAN SEBASTIAN BARRAGAN DUQUE |

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA



EMILSON MOSQUERA MORENO
Director técnico

Fin del Informe