



Fotografía 1
Fecha (2024-04-22) (UF-946) hora (11:48)



Fotografía 2
Fecha (2024-04-22) (UF-946) hora (11:49)

H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISION

Equipo	Marca	Serial	Banco	P/E	L/D/E
Profundímetro	VWD21AA304				
DETECTOR DE HUEGURAS	XENON	28169400005			
I. SOFTWARE DE/ O APLICATIVOS CON LA VERSION UTILIZADA					
Aplicación	Verión	Dispositivo			
PESTA	2.9.2023015	Tablet			
PEREGRIN	2.9.20221002	Tablet			
SERVICO	2.9.20220720	Tablet			
SERVODIRIPAX	2.9	Maquina virtual			

- J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISION
SEBASTIAN CASTELLANOS [Foto 1: Foto De Fisico 2:Pruebas Visuales]
- K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL SERVICIO ESTANTE LEGAL DEL COA

ING. JOSE DAVID PUEBLES PEÑA

B. RESULTADO DE LA REVISION PREVENTIVA. NO INFLUYE EN EL RESULTADO DE REVISION TECNICO MECANICA
NOTA: Este documento no es valido como informe de Revision Técnica Mecánica y Electrónica Contaminantes.

Foto del Informe

Generado por Infopack-Industria a P&P