

CDA MI CARRERA EXPRESS  
NIT: 900755392  
AV 6 N 44 - 16  
Tel - 3103822845  
BOGOTA - Distrito Capital  
micarreraexpress@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2024-04-24 10:15:17	Nombre o Razón social ALEJANDRO PEREZ GARZON	Documento de identidad CC(X) NIT( ) No. 79366181	
Dirección CLL 5A # 29-17	Teléfono fijo o Número de Celular 3232069625	Ciudad BOGOTA	Departamento Distrito Capital
Correo Electrónico EMERALEJO2002@YAHOO.COM			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa TLZ316	País COLOMBIA	Servicio Publico	Clase BUSETA	Marca NON PLUS ULTRA	Línea 6150
Modelo 2015	Número de licencia de tránsito 10019464195	Fecha de matrícula 2014-07-22	Color* BLANCO VERDE	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis 9F9ALFTK0FN002883
No de motor ZD30-328731K	Tipo motor Diésel	Cilindraje(cm³)(si aplica) 2953	Kilometraje 313478	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 24	Blindaje SI( ) NO(X)
Potencia (si aplica) 147	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 2024-12-14	Conversión GNV SI ( ) NO (X) N/A ( )	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI\_X\_ NO\_\_\_\_

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI\_\_\_\_ NO\_\_\_\_

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:



	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA





H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2312A0449	N/A			
PIE DE REY	JAGUAR	PR-01				
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	DH2032	MULTIPRUEBAS DH MIX			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
CAMARA	HENDER IVAN LEMUS CRUZ
VISUAL	HENDER IVAN LEMUS CRUZ

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

  
NELSON ANGULO ROMERO  
Director técnico  


Fin del informe