

FORMATO DE RESULTADOS REVISION PREVENTIVA

No 137059



TECNICHECK SAS, NIT: 9000875325
Calle 76A N 90A-26 / Avenida Calle 80 N 90A-17, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 2239094 - 2522279

TecniCheck S.A.S.
Nit. 900.087.532-5
Calle 76 A # 90 A - 26
Tels - 223 9094 - 252 2279

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2024-05-22	Nombre o razón social PARRA HERNANDEZ NURY MARCELA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 52817785
Dirección CR 91 72A 81	Teléfono 1000000	Ciudad Bogota, d.c.
		Empresa LOBENA

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa TDS261	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Volkswagen	Línea Transporter
Modelo 2012	No. de licencia de tránsito 10017455496	Fecha Matrícula 2011-10-25	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis WV1ZZZ7HZCH001053
No. Motor CAA141989	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 1968	Kilometraje 268437	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI (X) NO ()
					Blindaje SI () NO (X)

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
Luces bajas y altas		X	
Luces internas		X	
Limpiaabrisas		X	
Cucetas		X	
Rines y Llantas		X	
Soportes		X	
Freno de emergencia		X	
Terminales		X	
Logotipos		X	
Luz de reversa		X	
Sillas, Carteras y Tapizados		X	
Tuberías y Mangueras		X	
Funcionamiento de Salidas Emergencia		X	
Filtraciones de aceite		X	
Amortiguadores		X	
Luces de parqueo		X	
Pisós		X	
Luces direccionales		X	
Caja de dirección		X	
Calcomanías		X	
Emblemas		X	
Estado de la Carrocería		X	
Vidrios		X	
Cinturones de seguridad		X	
Guardapolvos/Salpicaderas		X	
Sistema de Escape		X	
Chapas, Seguros y Agarraderos		X	
Equipo de carretera		X	
Espejos		X	
PBX (Como conduzco)		X	
Fugas de combustible		X	
Emisiones de presión Sonora (Ruido)		X	
Dispositivo de Velocidad		X	
Fugas Sistema de Refrigeración		X	
Luces de Freno		X	
Funcionamiento de puertas		X	
Cojinería		X	

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI <u>X</u> NO <u> </u>

Calco manía de tercer salida de emergencia, ubicarla correctamente, costado izquierdo, no en la puerta trasera de servicio

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES





NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

[Handwritten signature]

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Ivan Enrique Barragan Ruiz [Foto trasera], Ivan Enrique Barragan Ruiz [Inspección sensorial], Ivan Enrique Barragan Ruiz [Foto delantera],

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Nota: Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión preventiva y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad como indica el Artículo 50 de la ley 769 de 2002.