

# FORMATO DE RESULTADOS REVISION PREVENTIVA

No 139439



TECNICHECK SAS, NIT: 9000875325  
 Calle 76A N 90A-26 / Avenida Calle 80 N 90A-17, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)  
 TEL: 2239094 - 2522279

**TecniCheck** s.a.s.  
 Nit. 900.087.532-5  
 Calle 76 A # 90 A - 26  
 Tels.: 223 9094 - 252 2279

## A. INFORMACIÓN GENERAL

### 1. FECHA

### 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2024-07-20	Nombre o razón social PARRA HERNANDEZ NURY MARCELA	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 52817785
Dirección CR 91 72A 81	Teléfono 1000000	Ciudad Bogota, d.c.
		Empresa LOBENA

### 3. DATOS DEL VEHICULO

Placa TDS261	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Volkswagen	Línea Transporter
Modelo 2012	No. de licencia de tránsito 10017455496	Fecha Matrícula 2011-10-25	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis WV1ZZZ7HZCH001053
No. Motor CAA141989	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 1968	Kilometraje 172212	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI (X) NO ( )
					Blindaje SI ( ) NO (X)

### RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA


Descripción	Grupo	Bueno	Malo
Luces de Freno		X	
Rines y Llantas		X	
Soportes		X	
Caja de dirección		X	
Fugas de combustible		X	
PBX (Como conduzco)		X	
Luces de parqueo		X	
Luces bajas y altas		X	
Calcomanías		X	
Luz de reversa		X	
Amortiguadores		X	
Logotipos		X	
Funcionamiento de puertas		X	
Luces internas		X	
Sistema de Escape		X	
Emisiones de presión Sonora (Ruido)		X	
Espejos		X	
Crucetas		X	
Cinturones de seguridad		X	
Guardapolvos/Salpicaderas		X	
Cojinería		X	
Vidrios		X	
Chapas, Seguros y Agarraderos		X	
Tuberías y Mangueras		X	
Freno de emergencia		X	
Equipo de carretera		X	
Luces direccionales		X	
Filtraciones de aceite		X	
Terminales		X	
Fugas Sistema de Refrigeración		X	
Emblemas		X	
Limpiabrisas		X	
Sillas, Carteras y Tapizados		X	
Dispositivo de Velocidad		X	
Funcionamiento de Salidas Emergencia		X	
Estado de la Carrocería		X	
Pisos		X	

### CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI\_X\_ NO\_\_

Falta un martillo de fragmentación Llantas traseras con desgaste en los hombros internos

### COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES





**NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN**

*[Handwritten signature]*

**NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN**

Ariel Fernei Loaiza Casallas [Inspección sensorial], Ariel Fernei Loaiza Casallas [Foto delantera], Ariel Fernei Loaiza Casallas [Foto trasera],

# NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

*Nota: Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión preventiva y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad como indica el Artículo 50 de la ley 769 de 2002.*