



CDA MI CARRERA EXPRESS
NIT: 900755392
AV 6 N 44 - 16
Tel - 3103822845
BOGOTA - Distrito Capital
micarreraexpress@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

| | | |
|--|---|---|
| Fecha de prueba 2024-10-29 17:10:15 | Nombre o Razón social YESICA MEDINA | Documento de identidad CC(X) NIT() No. 1033745154 |
| Dirección CRR 3A N 4 45 | Teléfono fijo o Número de Celular 3142195151 | Ciudad BOGOTA |
| Correo Electrónico | | |

3. DATOS DEL VEHÍCULO

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|--|-------------------------|
| Placa SMB787 | País COLOMBIA | Servicio Publico | Clase BUS | Marca HYUNDAI | Línea COUNTY |
| Modelo 2009 | Número de licencia de tránsito 10025919914 | Fecha de matrícula 2010-08-12 | Color BLANCO GLACIAL | Combustible / Propulsión Diesel | VIN o Chasis |
| No de motor D4AL7339971 | Tipo motor Diésel | Cilindraje(cm³)(si aplica) 3200 | Kilometraje NO FUNCIONAL | Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4 | Blindaje SI() NO(X) |
| Potencia (si aplica) 115 | Tipo de Carrocería CERRADA | Fecha vencimiento SOAT 2025-03-02 | Conversión GNV SI () NO () N/A (X) | Fecha Vencimiento GNV | |

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| | | | TOTAL | |

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| | | | TOTAL | |

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| | | | TOTAL | |

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

| | Eje 1 (mm) | Eje 2 (mm) | Eje 3 (mm) | Eje 4 (mm) | Eje 5 (mm) | Repuesto (mm) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| IZQUIERDA | | | | | | |
| DERECHA | | | | | | |

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI_X_ NO_____

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI____ NO_____

| | Eje 1 (psi) | Eje 2 (psi) | | Eje 3 (psi) | | Eje 4 (psi) | | Eje 5 (psi) | | Repuesto (psi) |
|-----------|-------------|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|----------------|
| IZQUIERDA | | | | | | | | | | |
| DERECHA | | | | | | | | | | |

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

| NOMBRE | MARCA | SERIAL | REFERENCIA | # SERIE BANCO | PEF | LTOE |
|-------------------|---------|-------------|---------------------|---------------|-----|------|
| PROFUNDIMETRO | SHAHE | WD2312A0449 | N/A | | | |
| PIE DE REY | JAGUAR | PR-01 | | | | |
| DETECTOR HOLGURAS | TECMMAS | DH2032 | MULTIPRUEBAS DH MIX | | | |

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

| PRUEBA | INSPECTOR |
|----------------------|----------------------------------|
| Registro fotográfico | AMPARO ISABEL PALACIOS GUTIERREZ |
| Inspección visual | AMPARO ISABEL PALACIOS GUTIERREZ |

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

EMILSON MOSQUERA
Director técnico

Fin del informe _____