

REVISION PERSONALIZADA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 9000849689
CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 6741434 - 3108892943

A. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REVISIÓN:	2023-10-15	CONSECUTIVO:	23-13997	PLACA:
NOMBRE DEL SOCIO:	INLINLEBA SASEBA SAS	C.C.	830091672	SMO900
DIRECCION:	CR 20 N 162 10	TEL:	1211213	
MARCA:	Hyundai	MODELO:	2009	
COMBUSTIBLE:	Diesel	RTMYEC	2023/12/28	
SOAT:	2024-02-29	TARJETA DE PROPIEDAD:	10024901254	EMPRESA:
SEGURO CONTRACTUAL:	2023/11/07	TARJETA DE OPERACION:	2025/05/18	INLEBA S.A.S

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
NUMERO DE ORDEN		X	
BARRA		X	
LINTERNA		X	
CRUCETA		X	
ROCES O INTERFERENCIAS DE LAS LLANTAS		X	
CHASIS		X	
CALCOMANIAS PBX COMO CONDUZCO		X	
CAJA SOPORTE		X	
EMISIONES DE HUMO	6.12 Motor	X	
TAPA DE DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS		X	
TRIANGULOS		X	
GRADAS		X	
TIMBRES		X	
AMPERIMETRO		X	
PITMAN		X	
PRESENCIA DE ARISTAS EXTERNAS - INTERNAS		X	
DISTINTIVOS Y EMBLEMAS		X	
ARRANQUE		X	
PUERTAS		X	
HERRAMIENTAS		X	
CONTROL DE VELOCIDAD / TAXIMETRO		X	
COMBUSTIBLE	6.12 Motor	X	
EJE TRASERO	6.8 Motor y transmisión	X	
TACOMETRO / PRESION AIRE		X	
SILLETERIA		X	
CORREAS MANGUERAS	6.12 Motor	X	
SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO	6.1 Revisión exterior	X	
CALCOMANIAS MAX VELOCIDAD		X	
ALARMAS		X	
PITOS		X	
TAPA	6.12 Motor	X	
LUZ GRADAS		X	
JUEGO AXIAL RUEDAS		X	
LIMPIABRISAS	6.1 Revisión exterior	X	
REPUESTO		X	
DISCOS		X	
REVERSA		X	
FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS		X	
SOPORTE DE LLANTA DE REPUESTO		X	
INEXISTENCIAS O DETERIORO DE PELDAÑOS O ESTRIBOS		X	
CINTURONES DE SEGURIDAD		X	
BAJO	6.8 Motor y transmisión	X	
AMORTIGUADORES		X	
FRENO EMERGENCIA		X	
PASTILLAS BANDAS		X	
TAPICERIA		X	
BOOSTER		X	
BOTIQUIN		X	
PINTURA GENERAL Y LATONERIA		X	
EFICACIA		X	
JUEGO LIBRE		X	
ESPEJOS FUNCIONALES	6.1 Revisión exterior	X	
ARBOL DE TRANSMISION	6.8 Motor y transmisión	X	
FRENOS		X	
FUGAS	6.8 Motor y transmisión	X	

BATERIA	6.1 Revisión exterior	X	
SALIDAS DE EMERGENCIA		X	
PASAMANOS	6.8 Motor y transmisión	X	
INTERNA		X	
CADENA CARDAN		X	
AMPERIMETRO	6.12 Motor	X	
PLACAS		X	
FUGAS GENERAL		X	
TERMINALES		X	
FUGAS		X	
EXTINTOR		X	
TUBOS DE ESCAPE		X	
CAMPANA	6.1 Revisión exterior	X	
PARABRISAS		X	
SUPERIORES		X	
ESTADO PISOS		X	
PERNOS O TUERCAS		X	
RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO	6.8 Motor y transmisión	X	
SOPORTES DE SEGURIDAD		X	
ALTAS		X	
ANTIDESLIZANTES DE PEDALES	6.8 Motor y transmisión	X	
EMBRAGUE		X	
ELEMENTOS ROTOS DE SUSPENSION		X	
CALCOMANIAS EMERGENCIA	6.12 Motor	X	
SISTEMAS DE REFRIGERACION		X	
DIRECCIONAL	6.1 Revisión exterior	X	
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN		X	
CALCOMANIA DE PRECIOS		X	
INTERNAS		X	
COLUMNAS		X	
CHAPAS DE BODEGAS Y PUERTAS		X	
TACOS		X	
INTERRUPTOR CENTRAL		X	
VOLANTE		X	
VIDRIOS NO POLARIZADOS NI CORTINAS	6.1 Revisión exterior	X	
TEMPLETE		X	
FUGA HIDRAULICA		X	
FILTRO	6.12 Motor	X	
CAJA DE VELOCIDADES	6.8 Motor y transmisión	X	
SOPORTES	6.12 Motor	X	
GATO		X	
TAPA DE MOTOR EN HABITACULO		X	
CABLEADO ELECTRICO		X	

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI X

NO


COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2023-10-15 SMO900 11:25

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

[Handwritten signature]



2023-10-15 SMO900 11:23

APROBADO

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Santiago Nuñez Zambrano [Suspensión], Santiago Nuñez Zambrano [Presentación y Carrocería], Santiago Nuñez Zambrano [Luces], Santiago Nuñez Zambrano [Frenos], Santiago Nuñez Zambrano [Señalización e Identificación], Santiago Nuñez Zambrano [Motor], Santiago Nuñez Zambrano [Vidrios], Santiago Nuñez Zambrano [Dirección], Santiago Nuñez Zambrano [Frenos y Paso], Santiago Nuñez Zambrano [Foto trasera], Santiago Nuñez Zambrano [Equipo de prevención y seguridad], Santiago Nuñez Zambrano [Foto delantera], Santiago Nuñez Zambrano [Transmisión], Santiago Nuñez Zambrano [Sistema Eléctrico], Santiago Nuñez Zambrano [Sistema rodamiento],

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO
MECÁNICA Y DE GASES**