

# INSPECCION PREVENTIVA



NIT 900358853-8

CDA PEÑAS DEL RIO S.A.S

Dirección TRANSVERSAL 18 No. 23-183 B/Palmar

Cd. Saldaña

Tel. 2266709

## A. INFORMACION GENERAL

### 1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de Prueba 23/08/2022 08:45 AM	Nombre o Razón social: DUEÑAS FANDIÑO	JULIO CESAR
Dirección PURIFICACION	Teléfono 3102903941	Documento de Identidad CC.(X) NIT.() No.11188279 Ciudad: PURIFICACION Departamento TOLIMA

### 3. DATOS DEL VEHICULO

Placa ESN339	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10016545265	Fecha Matricula 2018-07-31	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible GASOLINA	VIN o Chasis 00
No. Motor 2842Q191308	Tipo motor 4 T	Cilindraje 1599	Kilometraje 133.438	Numero de sillas 4	Vidrios polarizados SI( X ) NO( )
					Blindaje SI( ) NO( X )

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Nota: Todo valor medido seguido del símbolo \* significa un defecto encontrado

### 4. Emisiones Audibles

Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido Escape	*	dBA	Baja Derecha	20.4	2.5	Klx	1.30	0.5-3.5 %	213	225	Klx
			Baja Izquierda		2.5						

### 7. Suspensión (Si Aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
8. Frenos									

### 9. Desviación Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	+/-10	Unidad	m/km
-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	------

### 10. Dispositivos de Cobro

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	Error en tiempo	Máximo	+/-1/2	Unidad	%
-----------------------------------	--------------------	-----------------	--------	--------	--------	---

### 11. Emisión de Gases

#### 11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp	Rpm	Monóxido de Carbono( CO )	Dióxido de Carbono ( CO2 )	Oxígeno ( O2 )	Hidrocarburo (como hexano)	Oxido Nitroso (NO)
		CO Valor Norma unid	CO2 Valor Norma unid	O2 Valor Norma unid	HC Valor Norma unid	NO Valor Norma unid
Ralentí	[0-1.0] %	Ralentí [ <7 ] %	Ralentí [0-5] %	Ralentí [0-5] %	Ralentí [0-200] ppm	Ralentí [0-200] ppm
Crucero	[0-1.0] %	Crucero [ <7 ] %	Crucero [0-5] %	Crucero [0-5] %	Crucero [0-200] ppm	Crucero [0-200] ppm

#### 11.b Vehículos Diesel

Temp C	Rpm	Valor	Norma	Unidad
	Ciclo1	%	Ciclo 2	% Ciclo 3

#### 11.c Defectos Encontrados en la prueba

Dilución (Gasolina)	Criterios de Validación(Motor Diesel)	Potencia	Diámetro
---------------------	---------------------------------------	----------	----------

## C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
Total			A B

## D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
10100	Perdidas de aceite sin goteo continuo	Motor	X
		Total	0 1

## D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
Total			A B

### Causal de Rechazo


- a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A
- b) La cantidad total de defectos tipo B sea

Igual o superior a 10 para vehículos particulares  
 Igual o superior a 5 para vehículos públicos  
 Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicletas  
 Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros  
 Igual o superior a 5 para Vehículos de enseñanza automotriz  
 Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

# INSPECCION PREVENTIVA

G. NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADAS



Juan Carlos Galvis Lozano

Este documento hace referencia a una verificación y evaluación de la conformidad del vehículo referente a la NTC 5375 y normatividad vigente; NO es válido como certificado de Revisión Técnica Mecánica y Emisiones contaminantes; De igual manera NO debe entenderse como mantenimiento preventivo, según el artículo 3 de la resolución 0315 de 2013.



H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Luces	Wilber Alexander Rodriguez
Freno	Wilber Alexander Rodriguez
Foto	Wilber Alexander Rodriguez
Inspección visual	Henry Cartagena Sandoval