

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDIA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS.
NIT 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55.
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
604 444 4444

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	2022-10-20	Nombre o razón social		Documento de identidad	
Dirección	CLLE41A #120E-50	ROSA MARGARITA RIOS PANIAGUA		CC (X) NIT () CE () No. 42899620	
		Teléfono		Departamento	
		1000000		Medellin	
				Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	ESR187	Pais	Colombia	Servicio	Público	Marca	Renault
Clase	Campero	Línea	Duster				
Modelo	2020	No. de licencia de tránsito	10019215750	Fecha Matricula	2019-09-13	Color	Blanco glacial
No. Motor	E410C222430	Tipo Motor	OTTO	Cilindraje	1999	Kilometraje	85695
				Número de Sillas		Vidrios Polarizados	
				5		SI () NO ()	
						Blindaje	
						SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	86.20	Delantera Derecha	Valor	79.00	Trasera Izquierda	Valor	43.40	Trasera Derecha
							Valor	64.00	

Frenos											
Eficacia total	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	
77.10	50	%	Eje 1 izquierdo	2557.00	3019.00	N	Eje 1 Derecho	2757.00	3145.00	N	
			Eje 2 izquierdo	1415.00	2116.00	N	Eje 2 Derecho	2002.00	3050.00	N	
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
34.70	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.03	-0.17						


Inspección Visual						
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	
Anclaje Sillas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	
Retrovisores	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	
Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	
Gato	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	
Luces altas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
Terminales Batería	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	
Aseo General	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	
Pito	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	
Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Extintor	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Terminales	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	
Cruceta	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	
Stop	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	
Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.96
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.62	4.13
Eje2	5.28	6.02



MARCO CADAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)