

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2022-10-19	Nombre o razón social VIACOTUR SA					Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548	
Dirección CLLE 12 #30-180				Teléfono 4441022	Ciudad Medellin		Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO							
Placa TRN917	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Chevrolet	Línea Dmax		
Modelo 2016	No. de licencia de transito 10011622869	Fecha Matrícula 2016-06-01	Color Blanco galaxia	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8LBETF3W8G0370767		
No. Motor MY8543	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2500	Kilometraje 235685	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor 66.40	Delantera Derecha	Valor 71.80	Trasera Izquierda	Valor 77.70	Trasera Derecha	Valor 74.40
							Mínimo %

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso						
73.30	50	%	Eje 1 Izquierdo	3903.00	6218.00	N	Eje 1 Derecho	4189.00	5432.00	N	6.83	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3333.00	4534.00	N	Eje 2 Derecho	3791.00	4565.00	N	12.10	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad %	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N					%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N					%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N					%

Desviación lateral					
Eje 1 0.06	Eje 2 0.14	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10
					Unidad m/km

Inspección Visual						
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	
Triángulos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	
Luz Interna	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	
Parabrisas	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	
Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	
Luces bajas	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	
Cojinería	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	
Pemos	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	
Llanta de repuesto	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	
Sopores	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Llanterna	CUMPLE	
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	
Bastidor	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.11
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6.15	6.12
Eje2	5.80	5.99

MARCO CADAVID PEREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)