

# FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico Automotor Las  
vegas SAS, NIT: 900172318-9 Cra 46 #  
7 - 161 y Cra 48 # 7 -162 LOTE,  
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (604)  
+57 316 2177000

## FECHA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2022-12-21	Nombre o razón social JUAN CARLOS ZAPATA CUARTAS			Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No, 8175223	
Dirección CLL1 B SUR #38-135		Teléfono 7777777		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

## DATOS DEL VEHICULO

Placa FWM121	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2022	No. de licencia de transito 10024637502	Fecha Matrícula 2021-11-29	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD409NM084811
No. Motor A460D028117	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 30054	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )



2022-12-21 FWM121 07:48

2022-12-21 FWM121 07:51

## Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 87.60	Delantera Derecha	Valor 72.20	Trasera Izquierda	Valor 51.80	Trasera Derecha	Valor 68.90	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

## Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
62.60	50	%	Eje 1 izquierdo	2440.00	N	Eje 1 Derecho	2254.00	N	7.62	30	%
			Eje 2 izquierdo	1898.00	N	Eje 2 Derecho	1404.00	N	26.00*	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
	27.70	18	Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

## Desviación lateral

Eje 1 -0.05	Eje 2 0.05	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km
-------------	------------	-------	-------	-------	---------------	-------------

## Inspección Visual

Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Botín	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Ancilaje de Batería	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE		