

# FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2023-01-31	Nombre o razón social JHON FREDY LOPEZ NARANJO	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 8105586
Dirección CR 53 13 A SUR 51	Teléfono 5555555	Ciudad Medellin
		Departamento Antioquia

## DATOS DEL VEHICULO

Placa ESR047	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Jac	Línea S2(hfc7151eav)
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10018914223	Fecha Matrícula 2019-08-02	Color Blanco	Combustible Gasolina	VIN o Chasis LJ12EKR28L4002100
No. Motor K3321212	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1499	Kilometraje 113786	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO (X)
					Blindaje SI ( ) NO (X)



Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	67.80		86.30		76.80		63.30		%

Eficacia total			Frenos			Derecha			Unidad					
Mínimo			Fuerza			Peso			Unidad					
61.10	50	%	Eje 1 izquierdo	2127.00	3870.00	N	Eje 1 Derecho	1958.00	2978.00	N	7.95	30	%	
			Eje 2 izquierdo	1465.00	2498.00	N	Eje 2 Derecho	1766.00	2629.00	N	17.00	30	%	
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%	
28.50	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%	
			Eje 6 izquierdo			N	Eje 6 Derecho			N			%	
Desviación lateral														
Fie 1			Fie 2			Fie 3			Fie 4			Fie 5		

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.06	0.03				10	m/km

## Inspección Visual

Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Cojnería	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		CUMPLE


  

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI\_X\_**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO\_**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.92
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.43	5.62
Eje2	5.02	4.79



NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqa Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)