

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2023-03-27	Nombre o razón social VIACOTUR SA	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548
Dirección CLLE 12 #30-180	Teléfono 4441022	Ciudad Medellin

DATOS DEL VEHICULO

Placa TRM806	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Chevrolet	Línea Dmax
Modelo 2015	No. de licencia de transito 10008555816	Fecha Matrícula 2014-12-04	Color Blanco galaxia	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8LBETF3W9F0271700
No. Motor LZ5418	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2500	Kilometraje 217879	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2023-03-27 TRM806 10:57

2023-03-27 TRM806 10:57

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 77.20	Delantera Derecha	Valor 83.00	Trasera Izquierda	Valor 75.80	Trasera Derecha	Valor 74.90	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
60.80	50	%	Eje 1 izquierdo	3205.00	N	Eje 1 Derecho	2660.00	N	17.00	30	%
			Eje 2 izquierdo	4255.00	N	Eje 2 Derecho	3376.00	N	20.70*	30	%
17.90*	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.06	Eje 2 -0.11	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Desempañador	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.38
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.58	4.37
Eje2	5.34	4.23

MARCO CADAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)