

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
INIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
8888884 8884495

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social		Documento de identidad		
2023-05-10	VIACOTUR SA		CC () NIT (X) CE () No. 811030548		
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLLE 12 #30-180		4441022	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
TRN805	Colombia	Público	Camioneta	Toyota	Hilux
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2015	10019569101	2016-01-07	Super blanco	Diesel	8AJFR22G5F4576284N
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
2KD-U637547	DIESEL	2494	214655	5	SI () NO ()
				Blindaje	SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	80.80	Delantera Derecha	Valor	82.00	Trasera Izquierda	Valor	79.50	Trasera Derecha
							Valor	79.30	Mínimo
									Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
52.50	50	%	Eje 1 izquierdo	3369.00	6057.00	N	Eje 1 Derecho	2820.00	5420.00	N	16.30
			Eje 2 izquierdo	2369.00	4180.00	N	Eje 2 Derecho	1900.00	4276.00	N	19.80
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
17.00*	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad m/km
0.11	0.03				+/-		

Inspección Visual							
	Desempeñador	CUMPLE		Direccionales	CUMPLE		Distintivo de la empresa
	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		Ventanillas	CUMPLE		Rotulas superiores
	Pisos	CUMPLE		Luz Placa	CUMPLE		Terminales Batería
	Limpiaparabrisas	CUMPLE		Triángulos	CUMPLE		Cinturones de Seguridad
	Botiquín	CUMPLE		Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		Eje1 Rin Derecho
	Anclaje Sillas	CUMPLE		Eje5 llanta derecha	CUMPLE		Luz interna
	Gato	CUMPLE		Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		Puertas
	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		Eje2 llanta izquierda
	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		Latonería y Pintura	CUMPLE		Eje3 llanta izquierda
	Luces altas	CUMPLE		Pito	CUMPLE		Eje3 llanta derecha
	Stop	CUMPLE		Tapicería	CUMPLE		Eje4 llanta derecha
	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		Eje1 llanta derecha	CUMPLE		Rotulas Inferiores
	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		Tijeras	CUMPLE		Eje3 Rin Derecho
	Brazos Axiales	CUMPLE		Anclaje de Batería	CUMPLE		Soportes
	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE		Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		Salidas de emergencia y Martillo
	Retrovisores	CUMPLE		Cojinería	CUMPLE		Caja de dirección
	Luces de Parqueo	CUMPLE		Amortiguadores	CUMPLE		Llanta de repuesto
	Linterna	CUMPLE		Indicadores de tablero	CUMPLE		Promedio de Distancia
	Espejos	CUMPLE		Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		Extintor
	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		Cruceta	CUMPLE		Terminales
	Parabrisas	CUMPLE		Reversa	CUMPLE		Tacos
	Bastidor	CUMPLE		Estado Tubos Escape	CUMPLE		Pernos
	Promedio de Tiempo	CUMPLE		Banderola	CUMPLE		Identificación Reglamentaria
	Resortes o Ballestas	CUMPLE		Luces bajas	CUMPLE		Aseo General
	Señales de Advertencia	CUMPLE		Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.70
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.35	4.54
Eje2	4.91	4.78

MARCO CADAVID PEREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - *Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)*