

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000911-2302

CDA MOVILIDAD BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900468202-5
CRA 73A #77A-32 Tel
6012528518
BOGOTÁ



DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA: 2023-02-02
Nombre o razón social: CABRERA CELADA JOHN SMITH
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 93180678
Dirección: CLL 22 K 108 28 Teléfono: 3106047168 Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL
Placa: GUV858 Marca: RENAULT Línea: DUSTER Clase: CAMPERO Modelo: 2020 Cilindraje: 1998 Kilometraje: 103848
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10019679109 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO GLACIAL (V) Empresa: Conductor: CABRERA CELADA JOHN SMITH

DATOS DEL VEHICULO



Inspección Sensorial

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------------------------|--------|-------------------------|--------|
| Identificación reglamentaria | CUMPLE | Distintivo de la empresa | CUMPLE | Anclaje sillas | CUMPLE |
| Estado tubos escape | CUMPLE | Aseo General | CUMPLE | Espejos | CUMPLE |
| Pernos | CUMPLE | Soportes | CUMPLE | Rotulas Superiores | CUMPLE |
| Rotulas Inferiores | CUMPLE | Resortes o Ballestas | CUMPLE | Amortiguadores | CUMPLE |
| Tijeras | CUMPLE | Limpiaparabrisas | CUMPLE | Retrovisores | CUMPLE |
| Pito | CUMPLE | Dispositivo de velocidad | CUMPLE | Parabrisas | CUMPLE |
| Ventanillas | CUMPLE | Puertas | CUMPLE | Cinturones de Seguridad | CUMPLE |
| Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | Direccionales | CUMPLE | Stop | CUMPLE |
| Reversa | CUMPLE | Luz de parqueo | CUMPLE | Luz Interna | CUMPLE |
| Luz Placa | CUMPLE | Luces Altas | CUMPLE | Luces Bajas | CUMPLE |
| Indicadores de tablero | CUMPLE | Terminales Bateria | CUMPLE | Anclaje de batería | CUMPLE |
| Desempeñador | CUMPLE | Cruceta | CUMPLE | Linterna | CUMPLE |
| Triangulos | CUMPLE | Banderola | CUMPLE | Tacos | CUMPLE |
| Ilanta de respuesto | CUMPLE | Gato | CUMPLE | Herramienta | CUMPLE |
| Extintor | CUMPLE | Botiquin | CUMPLE | Señales de advertencia | CUMPLE |
| Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | Eje2 llanta Derecha | CUMPLE |
| Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | Eje3 llanta Derecha | CUMPLE | Eje3 llanta Izquierda | CUMPLE |
| Eje4 llanta Derecha | CUMPLE | Eje4 llanta Izquierda | CUMPLE | Eje5 llanta Derecha | CUMPLE |
| Eje5 llanta Izquierda | CUMPLE | Eje1 Rin Derecho | CUMPLE | Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| Eje2 Rin Derecho | CUMPLE | Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE | Eje3 Rin Derecho | CUMPLE |
| Eje3 Rin Izquierdo | CUMPLE | Eje4 Rin Derecho | CUMPLE | Eje4 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| Eje5 Rin Derecho | CUMPLE | Eje5 Rin Izquierdo | CUMPLE | Latoneria y Pintura | CUMPLE |
| Tapiceria | CUMPLE | Cojineria | CUMPLE | Caja de Direccion | CUMPLE |
| Terminales | CUMPLE | Brazos Axiales | CUMPLE | Bastidor | CUMPLE |
| Pisos | CUMPLE | Promedio de Distancia | CUMPLE | Promedio de Tiempo | CUMPLE |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espace para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|-----------|---------|
| Rueda De Repuesto | | 4.9 |
| | Izquierda | Derecha |
| Eje 1 | 4.5 | 4.9 |
| Eje 2 | 5 | 5.2 |