

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
9998994 - 9994495

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023-05-25	VIACOTUR SA	CC () NIT (X) CE () No. 811030548			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLLE 12 #30-180		4441022	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
JKY721	Colombia	Público	Camioneta	Kia	Niro
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2021	10020502434	2020-03-13	Blanco	Gasolina - electrico	KNACB81CGM5374825
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
G4LEKS620744	OTTO	1580	49512	5	SI () NO ()
				Blindaje	
				SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	96.90		93.00		80.30		78.90		%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
66.00	50	%	Eje 1 izquierdo	3333.00	4656.00	N	Eje 1 Derecho	2401.00	4162.00	N	28.00*
			Eje 2 izquierdo	2287.00	2883.00	N	Eje 2 Derecho	1756.00	3107.00	N	23.20*
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
17.80*	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.06	0.06						

Inspección Visual							
	Desempañador	CUMPLE		Direccionales	CUMPLE		Distintivo de la empresa
	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		Ventanillas	CUMPLE		Rotulas superiores
	Pisos	CUMPLE		Luz Placa	CUMPLE		Terminales Batería
	Limpiaparabrisas	CUMPLE		Triángulos	CUMPLE		Cinturones de Seguridad
	Botiquín	CUMPLE		Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		Eje1 Rin Derecho
	Anclaje Sillas	CUMPLE		Eje5 llanta derecha	CUMPLE		Luz interna
	Gato	CUMPLE		Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		Puertas
	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		Eje2 llanta izquierda
	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		Latonería y Pintura	CUMPLE		Eje3 llanta izquierda
	Luces altas	CUMPLE		Pito	CUMPLE		Eje3 llanta derecha
	Stop	CUMPLE		Tapicería	CUMPLE		Eje4 llanta derecha
	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		Eje1 llanta derecha	CUMPLE		Rotulas Inferiores
	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		Tijeras	CUMPLE		Eje3 Rin Derecho
	Brazos Axiales	CUMPLE		Anclaje de Batería	CUMPLE		Soportes
	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE		Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		Salidas de emergencia y Martillo
	Retrovisores	CUMPLE		Cojinería	CUMPLE		Luces de Parqueo
	Amortiguadores	CUMPLE		Caja de dirección	CUMPLE		Llanta de repuesto
	Linterna	CUMPLE		Promedio de Distancia	CUMPLE		Indicadores de tablero
	Espejos	CUMPLE		Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		Extintor
	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		Cruceta	CUMPLE		Terminales
	Parabrisas	CUMPLE		Reversa	CUMPLE		Tacos
	Bastidor	CUMPLE		Estado Tubos Escape	CUMPLE		Pernos
	Banderola	CUMPLE		Promedio de Tiempo	CUMPLE		Identificación Reglamentaria
	Resortes o Ballestas	CUMPLE		Luces bajas	CUMPLE		Aseo General
	Señales de Advertencia	CUMPLE		Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.09
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.48	4.99
Eje2	4.78	4.68

DANIEL RIVERA LADINO
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - *Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)*