

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-07-04	Nombre o razón social VIACOTUR SA				
Dirección CLLE 12 #30-180		Teléfono 4441022	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO

Placa TRN890	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux	
Modelo 2015	No. de licencia de transito 10011385162	Fecha Matrícula 2016-03-15	Color Super blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AJFR22G2F4577361	
No. Motor 2KD-U673558	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2494	Kilometraje 150888	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2023-07-04 TRN890 16:15

2023-07-04 TRN890 16:15

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 87.60	Delantera Derecha	Valor 82.40	Trasera Izquierda	Valor 85.10	Trasera Derecha	Valor 81.10	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
72.60	50	%	Eje 1 izquierdo	3699.00	N	Eje 1 Derecho	3924.00	N	5.73	30	%
			Eje 2 izquierdo	3550.00	N	Eje 2 Derecho	3577.00	N	0.75	30	%
28.80	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.06	Eje 2 -15.60*	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	------------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Espejos	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Sopores	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.68
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	8.37	8.56
Eje2	13.2	12.6

DANIEL RIVERA LADINO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)