


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		
2023-07-15	EUGENIO NIÑO	CC (X) NIT () CE () No. 71589192		
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento	
CL 62 N° 55A24	1000000	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea		
EQX731	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster croch		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2018	10015629987	2018-02-26	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	93Y9SR5B6J670960		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
F4RE412C053958	OTTO	1998	118957	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2023-07-15 EQX731 07:11



2023-07-15 EQX731 07:10

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	94.90		85.20		77.40		74.20		%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
71.40	50	%	Eje 1 izquierdo	2679.00	3232.00	N	Eje 1 Derecho	2456.00	4248.00	8.32	30 %
			Eje 2 izquierdo	2434.00	3718.00	N	Eje 2 Derecho	3110.00	3752.00	21.70*	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
18.80	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.08	0.06						

Inspección Visual						
Espejos	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	
Cruceta	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Parabrisas	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Latorería y Pintura	CUMPLE	
Bastidor	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	
Pernos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Pito	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	
Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Tijeras	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	
Rotulas superiores	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	
Terminales Bateria	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	
Gato	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	

Eje Rn izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Mando	CUMPLE	Frenos-rueda	CUMPLE
Cajonetas	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Cinta de repuesto	CUMPLE	Lubrica	CUMPLE
Indicadores de fallas	CUMPLE	Pomadas de lubricación	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RUMOS	G11 CHAVILES
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRIO

APROBADO: SI X

NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

LABORIO DETRUEB40 (mm)		
Rueda de repuesto		0.55
Eje	Izquierdo	derecho
Eje1	0.85	0.70
Eje2	1.70	1.70

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnico mecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniq (Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica))