

# FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		
2023-07-17	CRISTHIAN ALEXIS LOPEZ GARZON	CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1152883166		
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLLE98 #69-48	1000000	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Linea	
GTX106	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2020	10020255220	2020-02-11	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	9FBHSR5B3LM188112	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
E410C231023	OTTO	1998	139548	5	SI ( ) NO (X)	SI ( ) NO (X)



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Minimo Unidad
	69.30		24.10		78.00		42.60 %

Frenos											
Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
69.20	50	%	Eje 1 izquierdo	2868.00	4231.00 N	Eje 1 Derecho	2958.00	3757.00 N	3.04	30	%
			Eje 2 izquierdo	2054.00	3148.00 N	Eje 2 Derecho	2221.00	3451.00 N	7.52	30	%
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
25.50	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.03	0.06						

Inspección Visual						
Luz interna	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	
Extintor	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	
Terminales	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	
Bastidor	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Pito	CUMPLE	
Banderola	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	
Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
Luces bajas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	
Direccionales	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	
Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	
Triángulos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Anclaje Sillas	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	



Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI\_X\_**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO\_**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.70
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.30	3.45
Eje2	3.14	3.94

*Steven Zapata*  
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)