

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
INIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
8698894 - 8694495

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-08-01		Nombre o razón social NANCY VIVIANA MUNERA MORALES		Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 43203640	
Dirección CRA 81 A NUM 40 40			Teléfono 4449636	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO					
Placa GTX645	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2021	No. de licencia de transito 10020845069	Fecha Matrícula 2020-07-27	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3MM489272
No. Motor E410C253699	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 57918	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
			Blindaje SI () NO (X)		



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 77.40	Delantera Derecha	Valor 75.50	Trasera Izquierda	Valor 67.90	Trasera Derecha	Valor 68.30	Mínimo	Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
64.90	50	%	Eje 1 izquierdo	2034.00	4286.00	N	Eje 1 Derecho	2290.00	4082.00	N	11.20
			Eje 2 izquierdo	2634.00	3090.00	N	Eje 2 Derecho	2666.00	3381.00	N	1.20
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
30.80	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

Desviación lateral							
Eje 1 0.06	Eje 2 -1.63	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km

Inspección Visual							
	Luz interna	CUMPLE		Gato	CUMPLE		Espejos
	Extintor	CUMPLE		Puertas	CUMPLE		Cruceta
	Terminales	CUMPLE		Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		Parabrisas
	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		Bastidor	CUMPLE		Latonería y Pintura
	Tacos	CUMPLE		Reversa	CUMPLE		Pernos
	Estado Tubos Escape	CUMPLE		Luces altas	CUMPLE		Promedio de Tiempo
	Banderola	CUMPLE		Pito	CUMPLE		Identificación Reglamentaria
	Stop	CUMPLE		Tapicería	CUMPLE		Resortes o Ballestas
	Luces bajas	CUMPLE		Aseo General	CUMPLE		Señales de Advertencia
	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		Eje2 llanta derecha
	Rotulas Inferiores	CUMPLE		Brazos Axiales	CUMPLE		Tijeras
	Desempañador	CUMPLE		Direccionales	CUMPLE		Distintivo de la empresa
	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		Ventanillas	CUMPLE		Rotulas superiores
	Pisos	CUMPLE		Luz Placa	CUMPLE		Terminales Batería
	Limpiaparabrisas	CUMPLE		Triángulos	CUMPLE		Cinturones de Seguridad
	Botiquín	CUMPLE		Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		Eje1 Rin Derecho
	Anclaje Sillas	CUMPLE		Anclaje de Batería	CUMPLE		Soportes
	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		Retrovisores
	Cojinería	CUMPLE		Luces de Parqueo	CUMPLE		Amortiguadores
	Caja de dirección	CUMPLE		Llanta de repuesto	CUMPLE		Linterna
	Indicadores de tablero	CUMPLE		Promedio de Distancia	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.28
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.42	2.55
Eje2	2.76	2.63

STEVEN ZAPATA SERNA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)