

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
8000000000 - 8000000000

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-07-10		Nombre o razón social VIACOTUR SA		Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548	
Dirección CLLE 12 #30-180			Teléfono 4441022	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa TRM529	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Chevrolet	Línea Dmax		
Modelo 2015	No. de licencia de transito 10008306483	Fecha Matrícula 2014-10-23	Color Blanco galaxia	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8LBETF3WXF0269521		
No. Motor LZ2354	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2500	Kilometraje 270091	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)										Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	Valor	70.80	Delantera Derecha	Valor	77.80	Trasera Izquierda	Valor	75.40	Trasera Derecha	Valor	85.60

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
71.50	50	%	Eje 1 izquierdo	3739.00	6076.00	N	Eje 1 Derecho	3960.00	4990.00	N	5.58	30	%
			Eje 2 izquierdo	2953.00	4584.00	N	Eje 2 Derecho	3074.00	3546.00	N	3.94	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
			Eje 6 izquierdo			N	Eje 6 Derecho			N			%

Desviación lateral								Máximo +/-	10	Unidad m/km
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5						
-0.08	-0.06									

Inspección Visual							
Luz interna	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		
Extintor	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		
Luces bajas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE		
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		
Desempañador	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE		
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Anclaje Sillas	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE		
Cojinería	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE		
Caja de dirección	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		
Indicadores de tablero	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		12.7
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.24	5.17
Eje2	6.52	6.87

STEVEN ZAPATA SERNA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)