

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-07-27	Nombre o razón social VIACOTUR SA				
Dirección CLLE 12 #30-180		Teléfono 4441022		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa TRM806	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Chevrolet	Línea Dmax	
Modelo 2015	No. de licencia de transito 10008555816	Fecha Matrícula 2014-12-04	Color Blanco galaxia	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8LBETF3W9F0271700	
No. Motor LZ5418	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2500	Kilometraje 224626	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2023-07-27 TRM806 12:53



2023-07-27 TRM806 12:53

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 69.30	Delantera Derecha	Valor 64.90	Trasera Izquierda	Valor 74.50	Trasera Derecha	Valor 70.60	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
52.20	50	%	Eje 1 izquierdo	2743.00	N	Eje 1 Derecho	2594.00	N	5.43	30	%
			Eje 2 izquierdo	2733.00	N	Eje 2 Derecho	2914.00	N	6.21	30	%
12.50*	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.03	Eje 2 0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Espejos	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Sopores	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.45
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.48	4.99
Eje2	5.67	5.05

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)