

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO

AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,

INIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,

MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:

8698884 - 8694495

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-07-25		Nombre o razón social VIACOTUR SA		Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548	
Dirección CLLE 12 #30-180			Teléfono 4441022	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa TRM136	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Chevrolet	Línea Dmax		
Modelo 2014	No. de licencia de transito 10007655322		Fecha Matrícula 2014-06-10	Color Blanco galaxia	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8LBETF3W4E0239607	
No. Motor LL8566	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2500	Kilometraje 271935	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)										Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	Valor	80.40	Delantera Derecha	Valor	79.20	Trasera Izquierda	Valor	70.40	Trasera Derecha	Valor	77.10

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
69.00	50	%	Eje 1 izquierdo	4071.00	6387.00	N	Eje 1 Derecho	4140.00	5441.00	N	1.67	30	%
			Eje 2 izquierdo	2873.00	4389.00	N	Eje 2 Derecho	2890.00	4045.00	N	0.59	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
			Eje 6 izquierdo			N	Eje 6 Derecho			N			%

Desviación lateral								Máximo +/-	10	Unidad m/km
Eje 1	-0.06	Eje 2	-0.06	Eje 3		Eje 4		Eje 5		

Inspección Visual								
	Luz interna	CUMPLE		Gato	CUMPLE		Espejos	CUMPLE
	Extintor	CUMPLE		Cruceta	CUMPLE		Puertas	CUMPLE
	Terminales	CUMPLE		Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		Parabrisas	CUMPLE
	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		Bastidor	CUMPLE		Latonería y Pintura	CUMPLE
	Tacos	CUMPLE		Reversa	CUMPLE		Pernos	CUMPLE
	Estado Tubos Escape	CUMPLE		Luces altas	CUMPLE		Promedio de Tiempo	CUMPLE
	Banderola	CUMPLE		Pito	CUMPLE		Identificación Reglamentaria	CUMPLE
	Stop	CUMPLE		Tapicería	CUMPLE		Resortes o Ballestas	CUMPLE
	Luces bajas	CUMPLE		Aseo General	CUMPLE		Señales de Advertencia	CUMPLE
	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		Eje2 llanta derecha	CUMPLE
	Rotulas Inferiores	CUMPLE		Brazos Axiales	CUMPLE		Tijeras	CUMPLE
	Desempañador	CUMPLE		Direccionales	CUMPLE		Distintivo de la empresa	CUMPLE
	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		Ventanillas	CUMPLE		Rotulas superiores	CUMPLE
	Pisos	CUMPLE		Luz Placa	CUMPLE		Terminales Batería	CUMPLE
	Limpiaparabrisas	CUMPLE		Triángulos	CUMPLE		Cinturones de Seguridad	CUMPLE
	Botiquín	CUMPLE		Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
	Anclaje Sillas	CUMPLE		Anclaje de Batería	CUMPLE		Soportes	CUMPLE
	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		Retrovisores	CUMPLE
	Cojinería	CUMPLE		Luces de Parqueo	CUMPLE		Amortiguadores	CUMPLE
	Caja de dirección	CUMPLE		Llanta de repuesto	CUMPLE		Linterna	CUMPLE
	Indicadores de tablero	CUMPLE		Promedio de Distancia	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.78
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	9.88	9.76
Eje2	6.23	6.48

STEVEN ZAPATA SERNA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)