



**REVISIÓN BIMESTRAL**  
**RESOLUCIÓN 315 DEL**  
**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

No. 11893

NOMBRE DEL PROPIETARIO  
Alexander Ruiz Matiz  
C.C. 12144005 TELEFONO 3219765519

NOMBRE DEL CONDUCTOR  
Esteban Alejandro Diaz  
C.C. 1007582934 TELEFONO 3104685144

|                  |                       |                       |                      |
|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| MARCA<br>Duster. | EMPRESA<br>UT. Avanza | KILOMETRAJE<br>109303 | No. INTERNO<br>Z668. |
| TIPO<br>camino   | MODELO<br>2019        | PLACA<br>EWU125       | 30 08 2023           |

| DESCRIPCIÓN                  | B | M | NA | DESCRIPCIÓN                | B | M | NA | DESCRIPCIÓN                 | B | M | NA |
|------------------------------|---|---|----|----------------------------|---|---|----|-----------------------------|---|---|----|
| <b>NIVELES</b>               |   |   |    |                            |   |   |    |                             |   |   |    |
| Aceite de motor y viscosidad | / |   |    | Silenciador exhosto        | / |   |    | Timón de dirección          | / |   |    |
| Aceite de dirección          | / |   |    | Tubo de escape             | / |   |    | Indicadores tablero Instrum | / |   |    |
| Líquido de dirección         | / |   |    | Catalizador de gases       | / |   |    | Asientos                    | / |   |    |
| Líquido de frenos            | / |   |    | Cauchos suspensión         | / |   |    | Cinturones de seguridad     | / |   |    |
| Refrigerante motor           | / |   |    | Tijeras suspensión         | / |   |    | Pedal freno                 | / |   |    |
| Líquido de embrague          | / |   |    | Carter de motor            | / |   |    | Pedal acelerador            | / |   |    |
| <b>MOTOS</b>                 |   |   |    |                            |   |   |    |                             |   |   |    |
| Mangueras                    | / |   |    | Guardapolvos ejes          | / |   |    | Pedal embrague              | / |   |    |
| Correas                      | / |   |    | Muelle trasero izquierda   | / |   |    | Palanca de cambios          | / |   |    |
| Tensión correas              | / |   |    | Caja de dirección          | / |   |    | Freno estacionamiento       | / |   |    |
| Filtro de aire               | / |   |    | Terminale de dirección     | / |   |    | <b>EXTERIOR</b>             |   |   |    |
| Instalación de alta          | / |   |    | Brazo de dirección         | / |   |    | Panorámico                  | / |   |    |
| Tapa del distribuidor        | / |   |    | Puente Chasis              | / |   |    | Luces altas                 | / |   |    |
| Tapa refrigerante            | / |   |    | Largueros chasis           | / |   |    | Luces medias                | / |   |    |
| Tapa aceite motor            | / |   |    | Amortiguadores             | / |   |    | Direccionales               | / |   |    |
| <b>FUGAS</b>                 |   |   |    |                            |   |   |    |                             |   |   |    |
| Aceite motor                 | / |   |    | Rotulas                    | / |   |    | Luz parqueo                 | / |   |    |
| Aceite caja de velocidades   | / |   |    | Muelle trasero derecho     | / |   |    | Luz freno                   | / |   |    |
| Aceite diferencial           | / |   |    | LLANTAS                    | / |   |    | Luz reversa                 | / |   |    |
| Líquidos frenos              | / |   |    | Llanta delantera derecha   | / |   |    | Luz placa                   | / |   |    |
| Bomba de dirección           | / |   |    | Llanta delantera izquierda | / |   |    | Baterías                    | / |   |    |
| Caja de dirección            | / |   |    | Llanta trasera derecha     | / |   |    | Cierre capot                | / |   |    |
| Bomba de embrague            | / |   |    | Llanta interna derecha     | / |   |    | Estado carrocería           | / |   |    |
| Combustible                  | / |   |    | Llanta interna izquierda   | / |   |    | Pito                        | / |   |    |
| Aceite amortiguadores        | / |   |    | Repuestos                  | / |   |    | Limpia brisas               | / |   |    |
| Refrigerante motor           | / |   |    | Espárragos                 | / |   |    | Luces bajas                 | / |   |    |
| <b>SEGURIDAD</b>             |   |   |    |                            |   |   |    |                             |   |   |    |
| Extintor                     | / |   |    | Chapetas                   | / |   |    | Espejo derecho              | / |   |    |
| Botiquín                     | / |   |    | Rines                      | / |   |    | Espejo izquierdo            | / |   |    |

**DOCUMENTOS**

|                      |    |    |    |                           |    |    |    |                            |   |     |     |
|----------------------|----|----|----|---------------------------|----|----|----|----------------------------|---|-----|-----|
| SOAT                 | 20 | 10 | 23 | Revisión técnico mecánica | 24 | 10 | 23 | Pólizas de responsabilidad | / | MES | AÑO |
| Tarjeta de Operacion | 02 | 11 | 24 | Licencia de conducción    | 14 | 05 | 24 | Tarjeta de control         | / | MES | AÑO |

**ESTADO GENERAL** BUENO  **ACEPTABLE**  **DEFICIENTE**

Cumple las normas de bioseguridad  Realizo el mantenimiento preventivo correspondiente al consecutivo # 01.

**OBSERVACIONES:**

OK  
RAMIRAUTOS  
Ing. Jhon Armando Ramirez M.  
RESOLUCION DE SERVICIO  
10.07.2023

**PRÓXIMA REVISIÓN**

9 OCT 2023

INSPECTOR:

EMPRESA:

RAMIRAUTOS

CLIENTE:

Alejandro Diaz  
C.C. 1007582934

Calle 17 Sur No. 4 - 30 Barrio La Virginia Celular 316 515 9892 Pitalito - Huila