

Código	Descripción	Grupo	A	B
	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%	6.7 Sistema de frenos	—	X

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Total		Tipo de defecto
			A	B	
			0	0	

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública


CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------

NUMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCION

85975

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2023-09-01 EQX271 09:29



2023-09-01 EQX271 09:37

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

DIEGO ALEXANDER OCAMPO ARISTIZABAL

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA INSPECCION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Camillo Andres Portillo Anaya [Inspección sensorial interior], Camillo Andres Portillo Anaya [Alineación de luces], Camillo Andres Portillo Anaya [Foto delantera], Camillo Andres Portillo Anaya [Inspección sensorial exterior], Camillo Andres Portillo Anaya [Inspección sensorial inferior], Camillo Andres Portillo Anaya [Tercera placa], Camillo Andres Portillo Anaya [Profundidad de labrado], Camillo Andres Portillo Anaya [Alineación, peso, suspensión y frenos],...

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generated por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



Centros de Diagnóstico Automotor

卷之三

CERVEJA
S.A.S

CERVELIA

A. INFORMACIÓN GENERAL

卷之三

Documento de identidad

2023-09-01	EQUIPOS GLEASON S.A
Dirección	VEREDA LA LAJA RIONEGRO
Teléfono	1000000
3.DATOS DEL VEHICULO	
CC () NIT (X) CE () No. 890903475	Departamento
Ciudad Rionegro	Antioquia

EQX771
placa
Modelo
2017
No. de lic
1002413999
Colombia
País

NO. MOTO	Tipo motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Si () NO (X)	Vidrios polarizados	Brillante
BG13-0316187677	OTTO	1310	107889	5			

3. intensidad inclinación de las luces bajas						
		Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minima/Rango	Unidad
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	34.4		2.5	Klux
	Inclinación	3.21		[0.5 - 3.5]	%	no

Baja(s)	Intensidad	33.4	
---------	------------	------	--

Sumatoria de luces simultáneamente		Intensidad	Máxima	Unidad	Klux
		103	225		
Alta(s)	Izquierda(s)	Inclinación	3.19	[0.5 - 3.5]	%
Derecha(s)	Derecha(s)	Intensidad	34.5	Klux	Sí
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	izquierda(s) / Izquierda(s)	Intensidad	33.6	Klux	Sí
Derecha(s)	Derecha(s)	Intensidad	33.9	Klux	Sí
Exploradora(s)	Izquierda(s)	Intensidad	0.72	Klux	Sí

7. Suspension (si aplica)

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
-------------------	--------	--------	--------	------	--------

izquierdo	2381.00	3225.00	N	Derecho
izquierdo	2381.00	3225.00	N	Derecho

Eje 5 N Eje 5

		Izquierdo		Derecho		N	
		9. Desviación lateral					
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad m/km
3.66	5.14						

3.66	5.14
------	------

10. Dispositivos de cobro (si aplica)					
Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo Unidad %

11. Emisiones de gases

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO ₂	Oxígeno O ₂	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Óxido nitroso NO
------------	-----	---------------------------	---------------------------------------	------------------------	-------------------------------------	---------------------

112

CO Vr Norma CO₂ Vr Norma O₂ Vr Norma HC Vr Norma NO Vr Norma

P. 8

Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%
Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%