

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
INIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
8698894 - 8694495

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023-09-08	VIACOTUR SA	CC () NIT (X) CE () No. 811030548			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLLE 12 #30-180		4441022	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
TRM529	Colombia	Público	Camioneta	Chevrolet	Dmax		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2015	10008306483	2014-10-23	Blanco galaxia	Diesel	8LBETF3WXF0269521		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
LZ2354	DIESEL	2500	273511	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)										Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor				
	81.00		85.60		82.50		86.90				%

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
66.20	50	%	Eje 1 izquierdo	3122.00	5114.00	N	Eje 1 Derecho	2892.00	3767.00	N	7.37	30	%
			Eje 2 izquierdo	2579.00	4090.00	N	Eje 2 Derecho	2542.00	3842.00	N	1.43	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
			Eje 6 izquierdo			N	Eje 6 Derecho			N			%

Desviación lateral								Máximo	Unidad
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5			+/-	10	m/km
-0.06	-0.14								

Inspección Visual							
	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Cojinería		CUMPLE
	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Luces altas		CUMPLE
	Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor		CUMPLE
	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Pernos		CUMPLE
	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha		CUMPLE
	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo		CUMPLE
	Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores		CUMPLE
	Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha		CUMPLE
	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas		CUMPLE
	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales		CUMPLE
	Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa		CUMPLE
	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad		CUMPLE
	Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura		CUMPLE
	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta		CUMPLE
	Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Retrovisores		CUMPLE
	Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda		CUMPLE
	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos		CUMPLE
	Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Direccionales		CUMPLE
	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales		CUMPLE
	Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería		CUMPLE
	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		8.79
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.52	4.23
Eje2	4.57	4.68

DANIEL RIVERA LADINO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)