

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
6022884 - 6024495

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-09-21		Nombre o razón social VIACOTUR SA		Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548	
Dirección CLLE 12 #30-180			Teléfono 4441022	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO					
Placa TRM801	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Chevrolet	Línea Dmax
Modelo 2015	No. de licencia de transito 10008555831	Fecha Matrícula 2014-12-04	Color Blanco galaxia	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8LBETF3W3F0271532
No. Motor LZ3219	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2500	Kilometraje 298586	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 83.90	Delantera Derecha	Valor 89.30	Trasera Izquierda	Valor 84.30	Trasera Derecha	Valor 86.10	Mínimo	Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
78.50	50	%	Eje 1 izquierdo	3898.00	4936.00	N	Eje 1 Derecho	3870.00	4736.00	N	0.72
			Eje 2 izquierdo	3062.00	4208.00	N	Eje 2 Derecho	2898.00	3613.00	N	5.36
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

Desviación lateral							
Eje 1 0.03	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km

Inspección Visual							
	Linterna	CUMPLE		Cinturones de Seguridad	CUMPLE		Pisos
	Indicadores de tablero	CUMPLE		Latonería y Pintura	CUMPLE		Puertas
	Llanta de repuesto	CUMPLE		Cruceta	CUMPLE		Luces bajas
	Soportes	CUMPLE		Retrovisores	CUMPLE		Ventanillas
	Botiquín	CUMPLE		Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		Eje2 llanta izquierda
	Promedio de Distancia	CUMPLE		Triángulos	CUMPLE		Stop
	Aseo General	CUMPLE		Parabrisas	CUMPLE		Distintivo de la empresa
	Desempañador	CUMPLE		Cojinería	CUMPLE		Tacos
	Tijeras	CUMPLE		Bastidor	CUMPLE		Limpiaparabrisas
	Luz interna	CUMPLE		Pito	CUMPLE		Dispositivos de Velocidad
	Anclaje Sillas	CUMPLE		Luces de Parqueo	CUMPLE		Eje2 Rin izquierdo
	Terminales	CUMPLE		Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		Direccionales
	Estado Tubos Escape	CUMPLE		Gato	CUMPLE		Brazos Axiales
	Banderola	CUMPLE		Señales de Advertencia	CUMPLE		Tapicería
	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		Extintor	CUMPLE		Luces altas
	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		Rotulas Inferiores
	Pernos	CUMPLE		Identificación Reglamentaria	CUMPLE		Eje2 llanta derecha
	Amortiguadores	CUMPLE		Caja de dirección	CUMPLE		Terminales Batería
	Reversa	CUMPLE		Promedio de Tiempo	CUMPLE		Rotulas superiores
	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		Anclaje de Batería	CUMPLE		Espejos
	Resortes o Ballestas	CUMPLE		Luz Placa	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.36
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.78	4.49
Eje2	4.47	2.54

STEVEN ZAPATA SERNA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)