


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2023-10-05	Nombre o razón social JHON FREDY LOPEZ NARANJO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 8105588	Departamento Antioquia
Dirección CR 53 13A SUR 51		Teléfono 5555555	Ciudad Medellín

DATOS DEL VEHICULO							
Placa ESR047	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca JAC	Línea S2(h/c7151eav)	VNO o Chasis LJ12EDF28L4002100	
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10018914223	Fecha Matriculación 2019-08-02	Color Blanco	Combustible Gasolina	Varios Polarizados SI () NO (X)		Blindaje SI () NO (X)
No. Motor K3321212	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1499	Kilometraje 145039	Número de Silas 5			



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	68.30		87.70		68.70		73.10

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
53.00	50	%	Eje 1 izquierdo	1264.00	3928.00	N	Eje 1 Derecho	1155.00	3402.00	8.62	30	%
			Eje 2 izquierdo	2058.00	2441.00	N	Eje 2 Derecho	2167.00	2772.00	5.03	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho					%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho					%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho					%
16.70*	18	%										

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
-0.06	-0.06				10	m/km

Inspección Visual					
Cojinería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Chuceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

PROBADO: SI_X
MENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO__

LABRADO DE RUEDAS (mm)	
Rueda de repuesto	4.65

Eq	liquido	derroche
Eq 01	4.80	4.79
Eq 02	4.23	4.34

Steven Zapata.

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniing Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)