


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDAExposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
6698894 - 6694495

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023-10-18	NANCY VIVIANA MUNERA MORALES	CC (X) NIT () CE () No. 43203640			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CRA 81 A NUM 40 40	4449636	Medellin	Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
GTX645	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2021	10020845069	2020-07-27	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	9FBHSR5B3MM489272		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
E410C253699	OTTO	1998	62315	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2023-10-18 GTX645 14:51



2023-10-18 GTX645 14:51

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	97.60		71.90		65.50		70.70		%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
63.50	50	%	Eje 1 izquierdo	2606.00	3739.00	N	Eje 1 Derecho	2374.00	4095.00	8.90	30 %
			Eje 2 izquierdo	2093.00	3119.00	N	Eje 2 Derecho	2040.00	3387.00	2.53	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
34.00	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.11	-0.17						

Inspección Visual							
Aseo General	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Parabrisas	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE		
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE		
Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE		
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE		
Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE		
Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		
Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		
Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		
Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE		
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.79
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.34	2.52
Eje2	2.25	2.47

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)