


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2023-10-24	FABIO NELSON GIL	CC (X) NIT () CE () No. 70813639	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CRA 82 D NUM 104 DD 46	1000000	Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Linea		
LKK528	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2023	10027976410	2022-12-16	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	9FBHJD401PM503236		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
A460D046776	OTTO	1333	19386	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2023-10-24 LKK528 13:25



2023-10-24 LKK528 13:22

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	93.50		80.70		73.80		74.40
				Mínimo		Unidad	
						%	

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
74.30	50	%	Eje 1 izquierdo	3154.00	4227.00	N	Eje 1 Derecho	3267.00	3995.00	3.46	30
			Eje 2 izquierdo	2472.00	3372.00	N	Eje 2 Derecho	2272.00	3442.00	8.09	30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
27.30	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad m/km
0.11	0.19				±		


Inspección Visual							
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Cajonera	CUMPLE		
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Desentrapador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Basidor	CUMPLE		
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		
Limpaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 Santa derecha	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Eje1 Santa derecha	CUMPLE		
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE		
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Furguero	CUMPLE	Terminales	CUMPLE		
Espesos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Lentema	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latoreria y Pintura	CUMPLE		
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE		
Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Retrvisores	CUMPLE		
Ventanillas	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Eje1 Santa izquierda	CUMPLE		
Eje2 Santa izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Asso General	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE		
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Exterior	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.12	3.80
Eje2	2.98	3.90


STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)