

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
INIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
8008884 - 8004435

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social		Documento de identidad		
2023-11-04	VIACOTUR SA		CC () NIT (X) CE () No. 811030548		
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLLE 12 #30-180		4441022	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
TRK200	Colombia	Público	Camioneta	Toyota	Hilux
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2013	10003831337	2013-06-01	Super blanco 2	Diesel	8AJFR22G9D4559436
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
2KD5669412	DIESEL	2494	264051	5	SI () NO ()
					Blindaje
					SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	99.50		85.50		73.70		85.20		%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
76.20	50	%	Eje 1 izquierdo	3977.00	4953.00	N	Eje 1 Derecho	3530.00	5044.00	N	11.20
			Eje 2 izquierdo	2676.00	3276.00	N	Eje 2 Derecho	3123.00	4179.00	N	14.30
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
34.20	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.03	-0.06						

Inspección Visual								
	Distintivo de la empresa	CUMPLE		Parabrisas	CUMPLE		Cojinería	CUMPLE
	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		Desempañador	CUMPLE		Luces altas	CUMPLE
	Tacos	CUMPLE		Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		Bastidor	CUMPLE
	Rotulas Inferiores	CUMPLE		Tijeras	CUMPLE		Pernos	CUMPLE
	Limpiaparabrisas	CUMPLE		Identificación Reglamentaria	CUMPLE		Eje2 llanta derecha	CUMPLE
	Amortiguadores	CUMPLE		Caja de dirección	CUMPLE		Promedio de Tiempo	CUMPLE
	Reversa	CUMPLE		Terminales Batería	CUMPLE		Rotulas superiores	CUMPLE
	Luz interna	CUMPLE		Pito	CUMPLE		Eje1 llanta derecha	CUMPLE
	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		Anclaje de Batería	CUMPLE		Anclaje Sillas	CUMPLE
	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		Luces de Parqueo	CUMPLE		Terminales	CUMPLE
	Espejos	CUMPLE		Resortes o Ballestas	CUMPLE		Luz Placa	CUMPLE
	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		Linterna	CUMPLE		Cinturones de Seguridad	CUMPLE
	Pisos	CUMPLE		Indicadores de tablero	CUMPLE		Latonería y Pintura	CUMPLE
	Puertas	CUMPLE		Llanta de repuesto	CUMPLE		Cruceta	CUMPLE
	Luces bajas	CUMPLE		Soportes	CUMPLE		Retrovisores	CUMPLE
	Ventanillas	CUMPLE		Botiquín	CUMPLE		Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		Promedio de Distancia	CUMPLE		Triángulos	CUMPLE
	Stop	CUMPLE		Aseo General	CUMPLE		Direccionales	CUMPLE
	Estado Tubos Escape	CUMPLE		Gato	CUMPLE		Brazos Axiales	CUMPLE
	Banderola	CUMPLE		Señales de Advertencia	CUMPLE		Tapicería	CUMPLE
	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		Extintor	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		6.82
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.89	3.67
Eje2	4.15	4.32

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - *Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)*