

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
9699684 9694495

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023-11-20	VIACOTUR SA	CC () NIT (X) CE () No. 811030548			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLLE 12 #30-180		4441022	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
TRM801	Colombia	Público	Camioneta	Chevrolet	Dmax	
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2015	10008555831	2014-12-04	Blanco galaxia	Diesel	8LBETF3W3F0271532	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
LZ3219	DIESEL	2500	301092	5	SI () NO ()	SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	89.70		73.20		93.30		82.40		%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
55.80	50	%	Eje 1 izquierdo	2690.00	3359.00 N	Eje 1 Derecho	2428.00	5542.00 N	9.74	30	%
			Eje 2 izquierdo	1685.00	3381.00 N	Eje 2 Derecho	1614.00	2809.00 N	4.21	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.06	0.06						

Inspección Visual							
	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Cojinería		CUMPLE
	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Luces altas		CUMPLE
	Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor		CUMPLE
	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Pernos		CUMPLE
	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha		CUMPLE
	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo		CUMPLE
	Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores		CUMPLE
	Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha		CUMPLE
	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas		CUMPLE
	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales		CUMPLE
	Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa		CUMPLE
	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad		CUMPLE
	Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura		CUMPLE
	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta		CUMPLE
	Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Retrovisores		CUMPLE
	Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda		CUMPLE
	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos		CUMPLE
	Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Direccionales		CUMPLE
	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales		CUMPLE
	Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería		CUMPLE
	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.11
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	7.54	7.26
Eje2	7.68	7.92

STEVEN ZAPATA SERNA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)