

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
9699684 9694495

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023-11-09	VIACOTUR SA	CC () NIT (X) CE () No. 811030548			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLLE 12 #30-180		4441022	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
TRN805	Colombia	Público	Camioneta	Toyota	Hilux		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2015	10019569101	2016-01-07	Super blanco	Diesel	8AJFR22G5F4576284N		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
2KD-U637547	DIESEL	2494	224368	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	76.70		74.30		70.10		74.60		%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
60.50	50	%	Eje 1 izquierdo	3140.00	6624.00 N	Eje 1 Derecho	3184.00	5380.00 N	1.38	30	%
			Eje 2 izquierdo	3457.00	4381.00 N	Eje 2 Derecho	2747.00	4319.00 N	20.50*	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.08	-0.19						

Inspección Visual								
	Cojinería	CUMPLE		Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		Desempañador	CUMPLE
	Luces altas	CUMPLE		Tacos	CUMPLE		Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
	Bastidor	CUMPLE		Rotulas Inferiores	CUMPLE		Tijeras	CUMPLE
	Pernos	CUMPLE		Limpiaparabrisas	CUMPLE		Identificación Reglamentaria	CUMPLE
	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		Amortiguadores	CUMPLE		Caja de dirección	CUMPLE
	Promedio de Tiempo	CUMPLE		Reversa	CUMPLE		Terminales Batería	CUMPLE
	Rotulas superiores	CUMPLE		Luz interna	CUMPLE		Pito	CUMPLE
	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		Anclaje de Batería	CUMPLE
	Anclaje Sillas	CUMPLE		Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		Luces de Parqueo	CUMPLE
	Terminales	CUMPLE		Espejos	CUMPLE		Resortes o Ballestas	CUMPLE
	Luz Placa	CUMPLE		Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		Linterna	CUMPLE
	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		Pisos	CUMPLE		Indicadores de tablero	CUMPLE
	Latonería y Pintura	CUMPLE		Puertas	CUMPLE		Llanta de repuesto	CUMPLE
	Cruceta	CUMPLE		Luces bajas	CUMPLE		Soportes	CUMPLE
	Retrovisores	CUMPLE		Ventanillas	CUMPLE		Botiquín	CUMPLE
	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		Promedio de Distancia	CUMPLE
	Triángulos	CUMPLE		Stop	CUMPLE		Aseo General	CUMPLE
	Parabrisas	CUMPLE		Distintivo de la empresa	CUMPLE		Direccionales	CUMPLE
	Estado Tubos Escape	CUMPLE		Gato	CUMPLE		Brazos Axiales	CUMPLE
	Banderola	CUMPLE		Señales de Advertencia	CUMPLE		Tapicería	CUMPLE
	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		Extintor	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		9.12
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	7.82	7.43
Eje2	8.73	8.56

STEVEN ZAPATA SERNA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)