

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de prueba 2023-11-04	Nombre o razón social VIACOTUR SA	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548				
Dirección CLLE 12 #30-180	Teléfono 4441022			Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa TRK267	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux	
Modelo 2013	No. de licencia de transito 10003910009		Fecha Matrícula 2012-07-21	Color Super blanco 2	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AJFR22G0D4559552
No. Motor 2KD5669071	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2494	Kilometraje 339292	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 98.20	Delantera Derecha	Valor 81.30	Trasera Izquierda	Valor 81.10	Trasera Derecha	Valor 85.10	Mínimo	Unidad %

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
67.70	50	%	Eje 1 izquierdo	3632.00	4856.00	N	Eje 1 Derecho	3025.00	4078.00	N	16.70	30 %
			Eje 2 izquierdo	2409.00	3363.00	N	Eje 2 Derecho	2185.00	4334.00	N	9.30	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%	
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%	
26.20	18	%	Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%	

Desviación lateral						
Eje 1 -0.06	Eje 2 0.11	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10 Unidad m/km

Inspección Visual						
Aseo General	CUMPLE	Stop	CUMPLE		Distintivo de la empresa	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho		CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		Tacos	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Rotulas Inferiores		CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Limpiaparabrisas		CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores		CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Reversa		CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Luz interna		CUMPLE
Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad		CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Espejos		CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho		CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos		CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas		CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas		CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas		CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda		CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Direccionales		CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales		CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería		CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	7.00	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6.18	6.29
Eje2	7.40	7.22

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnica mecánica*)