

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-11-21	Nombre o razón social HUGO DAVID BEJARANO MORA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1128401084			
Dirección CLLE78 #87-47		Teléfono 1000000		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO					
Placa ESP005	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2018	No. de licencia de transito 10020897025	Fecha Matrícula 2018-02-13	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR595JM026302
No. Motor 2842Q132215	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 131550	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 84.20	Delantera Derecha	Valor 83.90	Trasera Izquierda	Valor 76.50	Trasera Derecha	Valor 84.10	Mínimo	Unidad %

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
60.90	50	%	Eje 1 izquierdo	2542.00	3803.00	N	Eje 1 Derecho	2247.00	3367.00	N	11.60	30
			Eje 2 izquierdo	1573.00	2875.00	N	Eje 2 Derecho	1472.00	2827.00	N	6.42	30
14.70*	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%	
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%	
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%	

Desviación lateral									
Eje 1 -0.14	Eje 2 -0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad	m/km	

Inspección Visual									
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Tijeras					CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Pernos					CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha					CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo					CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores					CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha					CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Andalaje de Batería	CUMPLE	Andalaje Sillas					CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales					CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa					CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad					CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura					CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta					CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Retrovisores					CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda					CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos					CUMPLE
Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Parabrisas					CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Cojinería					CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Galo					CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia					CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor					CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE						

G1 CARROCERIA		G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD		G7 LLANTAS		G10 SISTEMA DE DIRECCION	
G2 SISTEMA DE SUSPENSION		G5 SISTEMA ELECTRICO		G8 RINES		G11 CHASIS	
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD		G6 EQUIPO DE CARRETERA		G9 ESTADO DE PRESENTACION		G12 DISPOSITIVOS DE COBRO	

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.45
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.28	5.19
Eje2	5.94	5.77


STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)