

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA
Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
6666661 9994495

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	2024-01-04	Nombre o razón social	NANCY VIVIANA MUNERA MORALES	
Dirección	CRA 81 A NUM 40 40	Teléfono	4449636	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 43203640
		Ciudad	Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	GTX645	País	Colombia	Servicio	Público	Clase	Campero
Modelo	2021	No. de licencia de transito	10020845069	Fecha Matrícula	2020-07-27	Marca	Renault
						Línea	Duster
						Color	Blanco glacial (v)
						Combustible	Gas - gasolina
						VIN o Chasis	9FBHSR5B3MM489272
No. Motor	E410C253699	Tipo Motor	OTTO	Cilindraje	1998	Kilometraje	67276
						Número de Sillas	5
						Vidrios Polarizados	SI () NO ()
						Blindaje	SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor	78.20	Delantera Derecha	Valor	80.60	Trasera Izquierda	Valor	75.00	Trasera Derecha	Valor	66.50	Mínimo	Unidad
													%

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
55.30	50	%	Eje 1 izquierdo	1826.00	4529.00	N	Eje 1 Derecho	1854.00	3479.00	N	1.51	30	%
			Eje 2 izquierdo	2479.00	3186.00	N	Eje 2 Derecho	1840.00	3274.00	N	25.80*	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%	
29.80	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad m/km
0.11	0.03				+/-		

Inspección Visual											
Cojinería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE						
Luces altas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE						
Bastidor	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE						
Pernos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE						
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE						
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE						
Rotulas superiores	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE						
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE						
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE						
Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE						
Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE						
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE						
Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE						
Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE						
Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE						
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE						
Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE						
Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE						
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE						
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE						
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE								

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.78
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.28	2.43
Eje2	2.18	2.52

HÉCTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

Jeysson Montoya
C.C. 98'627.096 de Bogotá