

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2024-01-19	Nombre o razón social VIACOTUR SA					Documento de identidad CC ( ) NIT (X) CE ( ) No. 811030548	
Dirección CLLE 12 #30-180				Teléfono 4441022	Ciudad Medellin		Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO							
Placa TRM801	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Chevrolet	Línea Dmax		
Modelo 2015	No. de licencia de transito 10008555831	Fecha Matrícula 2014-12-04	Color Blanco galaxia	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8LBETF3W3F0271532		
No. Motor LZ3219	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2500	Kilometraje 303283	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)	



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 78.20	Delantera Derecha	Valor 83.30	Trasera Izquierda	Valor 82.00	Trasera Derecha	Valor 77.00	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
50.10	50	%	Eje 1 izquierdo	2613.00	N	Eje 1 Derecho	2000.00	N	23.50*	30	%
			Eje 2 izquierdo	3358.00	N	Eje 2 Derecho	2852.00	N	15.10	30	%
27.10	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.08	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Ancilaje Sillas	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI\_X\_**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.47	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6.42	6.30
Eje2	3.50	3.80

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnica mecánica*)