

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
3629684 3624195

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-01-19		Nombre o razón social VIACOTUR SA		Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548	
Dirección CLLE 12 #30-180			Teléfono 4441022	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa JKY721	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Kia	Línea Niro		
Modelo 2021	No. de licencia de transito 10029873364		Fecha Matrícula 2020-03-13	Color Blanco	Combustible Gasolina - electrico	VIN o Chasis KNACB81CGM5374825	
No. Motor G4LEKS620744		Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1580	Kilometraje 56511	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)										Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	Valor	75.30	Delantera Derecha	Valor	69.60	Trasera Izquierda	Valor	76.30	Trasera Derecha	Valor	75.10

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
73.10	50	%	Eje 1 izquierdo	4540.00	5375.00	N	Eje 1 Derecho	3364.00	4182.00	N	25.90*	30	%
			Eje 2 izquierdo	1987.00	3370.00	N	Eje 2 Derecho	1869.00	3170.00	N	5.94	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral								Máximo +/-	10	Unidad m/km
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5						
0.06	-0.11									

Inspección Visual							
Bastidor	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Reversa	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Pito	CUMPLE		
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		
Anclaje Sillas	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		
Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Retrovisores	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		
Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE		
Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE		
Cojinería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Gato	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Luces altas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.19
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.29	4.21
Eje2	4.11	4.45

STEVEN ZAPATA SERNA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)