

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
96996894 96941495

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-01-26		Nombre o razón social VIACOTUR SA		Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548	
Dirección CLLE 12 #30-180			Teléfono 4441022	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO						
Placa TRM136	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Chevrolet	Línea Dmax	
Modelo 2014	No. de licencia de transito 10007655322	Fecha Matrícula 2014-06-10	Color Blanco galaxia	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8LBETF3W4E0239607	
No. Motor LL8566	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2500	Kilometraje 283495	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)										Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	Valor	80.40	Delantera Derecha	Valor	84.80	Trasera Izquierda	Valor	75.60	Trasera Derecha	Valor	83.50

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
67.80	50	%	Eje 1 izquierdo	4280.00	6415.00	N	Eje 1 Derecho	3595.00	4434.00	N	16.00	30	%
			Eje 2 izquierdo	2957.00	4677.00	N	Eje 2 Derecho	2678.00	4409.00	N	9.44	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	
0.03	0.03				+/-	10
						Unidad m/km

Inspección Visual								
	Aseo General	CUMPLE		Stop	CUMPLE		Distintivo de la empresa	CUMPLE
	Parabrisas	CUMPLE		Cojinería	CUMPLE		Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
	Luces altas	CUMPLE		Desempañador	CUMPLE		Tacos	CUMPLE
	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		Bastidor	CUMPLE		Rotulas Inferiores	CUMPLE
	Tijeras	CUMPLE		Pernos	CUMPLE		Limpiaparabrisas	CUMPLE
	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		Eje2 llanta derecha	CUMPLE		Amortiguadores	CUMPLE
	Caja de dirección	CUMPLE		Promedio de Tiempo	CUMPLE		Terminales Batería	CUMPLE
	Reversa	CUMPLE		Luz interna	CUMPLE		Rotulas superiores	CUMPLE
	Pito	CUMPLE		Eje1 llanta derecha	CUMPLE		Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
	Anclaje de Batería	CUMPLE		Anclaje Sillas	CUMPLE		Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
	Luces de Parqueo	CUMPLE		Terminales	CUMPLE		Espejos	CUMPLE
	Resortes o Ballestas	CUMPLE		Luz Placa	CUMPLE		Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
	Linterna	CUMPLE		Cinturones de Seguridad	CUMPLE		Pisos	CUMPLE
	Indicadores de tablero	CUMPLE		Latonería y Pintura	CUMPLE		Puertas	CUMPLE
	Llanta de repuesto	CUMPLE		Cruceta	CUMPLE		Luces bajas	CUMPLE
	Soportes	CUMPLE		Retrovisores	CUMPLE		Botiquín	CUMPLE
	Ventanillas	CUMPLE		Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
	Promedio de Distancia	CUMPLE		Triángulos	CUMPLE		Direccionales	CUMPLE
	Gato	CUMPLE		Estado Tubos Escape	CUMPLE		Brazos Axiales	CUMPLE
	Banderola	CUMPLE		Señales de Advertencia	CUMPLE		Tapicería	CUMPLE
	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		Extintor	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.45
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.34	4.54
Eje2	4.52	4.47

STEVEN ZAPATA SERNA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)