



Ficha Nro.66189

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Primera Reinspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 14/03/2024

Hora inicial: 17:41:00

Hora final:

Duración revisión:0

Empresa de transporte: TRANSPORTES MULTIMODAL
Nombre de conductor: LORENA MANRIQUE VELEZ

Placa: KYO798 N.Int: 572
Ruta: OPERACION NACIONAL Capacidad: 2023
Kilometraje: 64881 Nro.Factura: 872

Técnicos: /ANDRES PUERTA/JHONATHAN RIOS

Propietario: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S
Cédula Conducto: 1113783099

Tipo: Automovil
Modelo: 2023
Licencia: C2

Lote: SEGUNDA REVISION 2024
Marca: KIA
Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENO SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA:AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Novedades de la Inspección (04/03/2024 - 15:10:00):				
GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE LUCES	Luces de Reversa (Color)	Corregido	✓ 2	A

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:4.36-Delantera Derecha:4.4-Trasera Izquierda Interior:5.05-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:5.15-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:4.68

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

APROBADO



Fecha de Impresión
14/03/2024
17:44:00

Sede Ppal:Cll 53 No.72-07 PBX:2306111 - Sede Autofull:Cll 50 No.66-20 PBX:2302299
E-mail:tecnico.colores@une.net.co - E-mail:autofullcol@une.net.co
Medellin - Colombia

Page 1/1

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Luces: CAPELEC 2600 5184.F.A.S: MAHA (Serials: Frenos = 405827-010, Alineación: 451021-006, Suspensión: 431134-003). Visual: MAHA 340725-009.Llantas -

Profundidad: SHAHE WD2108A03002, Aire: CFR GFR-01

I. SOFTWARE Y/O APlicATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Cartek Station 1.35.0.0, Information Manager 1.28.0.0, InspectionWebManager 1.14.0.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Luces: JHONATAN DARIO RIOS FLOREZ.F.A.S: JHONATAN DARIO RIOS FLOREZ.Visual: JHONATAN DARIO RIOS FLOREZ.Labrado: JHONATAN DARIO RIOS FLOREZ.

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

HUGO ALEXANDER BELTRAN VALENCIA

Fin del informe