

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-03-08	Nombre o razón social VIACOTUR SA	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548			
Dirección CLLE 12 #30-180	Teléfono 4441022		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO

Placa TRN805	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux
Modelo 2015	No. de licencia de transito 10019569101	Fecha Matrícula 2016-01-07	Color Super blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AJFR22G5F4576284N
No. Motor 2KD-U637547	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2494	Kilometraje 229493	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2024-03-08 TRN805 15:15

2024-03-08 TRN805 15:15

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 70.30	Delantera Derecha	Valor 72.10	Trasera Izquierda	Valor 73.20	Trasera Derecha	Valor 84.00	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
58.60	50	%	Eje 1 izquierdo	3745.00	N	Eje 1 Derecho	3667.00	N	2.08	30	%
			Eje 2 izquierdo	2079.00	N	Eje 2 Derecho	2196.00	N	5.33	30	%
Eficacia auxiliar	10.70*	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.06	Eje 2 -0.14	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.00	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.96	4.78
Eje2	5.20	4.33

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)