

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDAExposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO  
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,  
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,  
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:  
3622684 3624125

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2024-03-26	VIACOTUR SA	CC ( ) NIT (X) CE ( ) No. 811030548			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLLE 12 #30-180		4441022	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
TRK200	Colombia	Público	Camioneta	Toyota	Hilux	
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2013	10003831337	2012-07-06	Super blanco 2	Diesel	8AJFR22G9D4559436	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
2KD5669412	DIESEL	2494	269433	5	SI ( ) NO ( )	SI ( ) NO (X)



Suspensión (si aplica)										Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor				
	83.20		89.80		81.00		85.10				%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
51.90	50	%	Eje 1 izquierdo	2859.00	6509.00 N	Eje 1 Derecho	2363.00	5185.00 N	17.30	30	%
			Eje 2 izquierdo	2810.00	4529.00 N	Eje 2 Derecho	2522.00	4111.00 N	10.20	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral								Máximo	Unidad
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5				10	m/km
0.03	0.03						+/-		

Inspección Visual								
	Indicadores de tablero	CUMPLE		Latonería y Pintura	CUMPLE		Puertas	CUMPLE
	Llanta de repuesto	CUMPLE		Cruceta	CUMPLE		Soportes	CUMPLE
	Luces bajas	CUMPLE		Retrovisores	CUMPLE		Botiquín	CUMPLE
	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		Ventanillas	CUMPLE
	Promedio de Distancia	CUMPLE		Triángulos	CUMPLE		Aseo General	CUMPLE
	Stop	CUMPLE		Distintivo de la empresa	CUMPLE		Parabrisas	CUMPLE
	Cojinería	CUMPLE		Desempañador	CUMPLE		Tacos	CUMPLE
	Tijeras	CUMPLE		Bastidor	CUMPLE		Limpiaparabrisas	CUMPLE
	Luz interna	CUMPLE		Pito	CUMPLE		Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
	Anclaje Sillas	CUMPLE		Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		Luces de Parqueo	CUMPLE
	Terminales	CUMPLE		Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		Linterna	CUMPLE
	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		Pisos	CUMPLE		Direccionales	CUMPLE
	Gato	CUMPLE		Estado Tubos Escape	CUMPLE		Brazos Axiales	CUMPLE
	Banderola	CUMPLE		Señales de Advertencia	CUMPLE		Tapicería	CUMPLE
	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		Extintor	CUMPLE		Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
	Luces altas	CUMPLE		Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		Rotulas Inferiores	CUMPLE
	Pernos	CUMPLE		Identificación Reglamentaria	CUMPLE		Eje2 llanta derecha	CUMPLE
	Amortiguadores	CUMPLE		Caja de dirección	CUMPLE		Promedio de Tiempo	CUMPLE
	Reversa	CUMPLE		Terminales Batería	CUMPLE		Rotulas superiores	CUMPLE
	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		Anclaje de Batería	CUMPLE		Espejos	CUMPLE
	Resortes o Ballestas	CUMPLE		Luz Placa	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI\_X\_**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO\_\_\_\_\_**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.50	4.78
Eje2	3.24	3.10

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

*Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)*